CarOnSale

Skoda Octavia Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



07/2013	131.447km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Active [DE - Kb5 1.2 TSI EU5, Active Green tec, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJB7NE8E0012738	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.836km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelkonsole
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zipp
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Bremsenergierückgewinnung
- Start/Stop-Anlage
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Gurtstraffer
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaanlage
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
- Wendematte Gepäckraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TMBJB7NE8E0012738





AUX




SKODA Octavia
Betriebsanleitung









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)