CarOnSale

Volkswagen Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	184.620km	262 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech [DE - SUV5 3.0 V6 TDI BMT EU6, Terrain Tech, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ7PZFD013709	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.620km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 262 PS (193 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 144.570km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	305 µm ⚠
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 100 Ltr.
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 193 kW V6 TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod und USB
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2904 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Terrain Tech
- Terrain Tech-Paket
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Original Fahrzeug Farbe: METEORGRAU/CANYON GREY

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay)
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Tagfahrlicht LED
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Design-Paket Chrom & Style
- Innenausstattung: Leder Cricket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Knieairbag Fahrerseite
- Sitzheizung vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Sitzheizung vorn
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















3 November, 2026





VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0376
WVGZZZ7PZFD013709
2880 kg
6395 kg
1 1370 kg
2 1560 kg
Typ 7P
CVVA 2445
0764244
0,5bl

CarOnSale



Optical parking system (OPS)
Look! Safe to move?
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP


Navigation data
not activated.
Please contact your dealer.
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP


RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP















24.03.2015	0603	BQO00001 9	02	02	0193/04000	225			
M1G	AC		04801 - 04899		1940 - 1965				
WVGZZZ7PZFD013709		6	1684 - 1747		02185 - 02185				
VOLKSWAGEN, VW			-	00140	-				
7P			0174	002880	002880				
ACCVVAXI			01370	01560	-				
AABAA8C803-HVR67MMM			01370	01560	-				
			69	02375	71				
TOUAREG			03500	0750	005				
VOLKSWAGEN-VW			235/65 R17 108V						
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.			235/65 R17 108V						
KOMBILIMOUSINE			-						
715/2007*136/2014W			GRAU		7				
EURO6;W-PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0376*11						
DIESEL			25.07.2014		X	EK778268			
0002	36W0	02967	-						

*T.I/F.2-+15 U. 7.2/8.2-+60 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.
GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:8395KG*BEI WERKSEITIG MONT
IERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F
TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE
PM.5 AB.TAG ERSTZUL.*WW.AHK-LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSION
SKLASSE: 24.03.2015***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Gummi löst sich



- Fahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)