CarOnSale

BMW 530 d Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2021	104.890km	286 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d Luxury Line [DE - Kb5 530 d Mild-Hybrid EU6d, Luxury Line (EURO 6d), (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA11AJ070CH47485	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.890km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.895km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP) 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	40 µm ⚠	Beifahrertür	40 µm ⚠
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	40 µm ⚠	Türe hinten rechts	50 µm
Seitenteil hinten links	110 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm ⚠
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	40 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Auspuffblenden verchromt
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Chrome-Line Exterieur
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Instrumententafel Sensatec
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Luxury Line
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Armauflage vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED

- Rußpartikelfilter
- Servolenkung Servotronic
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Luftfederung Hinterachse

Sonderausstattung

- BMW Display-Key
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket
- Parkassistent-Paket
- Raucher-Paket
- Scheinwerfer Laserlicht
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling eloxiert
- Dachreling schwarz
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera
- Sicherheitssystem Active Protection

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
530d
A90
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBA11AJ070CH47485
2550 kg
4550 kg
1- 1210 kg
2- 1455 kg
BMW AG DE-80788 München

CarOnSale

CarOnSale









AUTO









Service:
Am 15.02.2025, bei 86895 km
Service:
Am 10.12.2024, bei 78839 km
Service:
Am 07.09.2024, bei 70735 km
Service:
Am 08.03.2024, bei 59471 km
Service:
Am 09.12.2022, bei 29477 km


07.09.2021
WBA11AJ070CH47485
BMW
G5K
11AJ
IAA50000
5300
BAYER MOT WERKE BMW
Fz.z. Pers bef.b. 8 Sp
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6 VI_TP AP P/Cl. M. N1 I
Hybr Diesel/E
0010
36AP
2993
7,2/8,2 +150 B ANHÄNGEBETR EB *WW AHK LT,EGTG *ZU P2/P4 NE
NNLEISTUNG 2,2 KW *
GRAU/
e1*2007/46*1750*11
11.01.2021
HU493733


HU493733

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)