CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Skoda Superb Elegance

EZ 04/2005 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 275.584km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12*
Fahrzeug aufgenommen am: 11.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Superb Elegance		
Kategorie Limousine	**FIN** TMBBU63U059087884	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 275.584km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Leder	**Leistung** 131 PS (96 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 3	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** 269.187km	**Letzter Service am** 05/2025
Emissionsklasse Euro 3	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 04/2005	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 194g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	390
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	170
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	400
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Navigation CD fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Monochrom-Display
- Automatik-Sicherheitsgurte hinten
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bremsassistent
- Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)
- CD-Wechsler (6-fach)
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fernentriegelung Tankklappe
- Generator 90 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Holzimitat
- Innenausstattung: Leder

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Maxi-DOT Display
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz Magic-Perleffekt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Skisack
- Sondermodell Elegance
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wartung: Longlife-Service
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Batterie 72 Ah
- Einparkhilfe hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (5-Stufen)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Motor 1,9 Ltr. - 96 kW TDI KAT (AVF)
- Perleffekt-Lackierung
- Reifen 225/45 R17 ..Y
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















GETR.
EINLEGEN
EINER
FAHRSTUFE
IM STAND
TUSSPRICHE
BETATIGEN
RND432
1402
275581
897











TMBBU63U059087884


carOnSale






ŠKODA





1
2
3
MEM
OFF





| | | |

1. Anzahl der Räder	2/4	3.GANG 1,407	3,091
2. Antriebsachsen	1	4.GANG 1,000	3,091
3. Radstand	2791 mm	5.GANG 0,742	3,091
5. Spurweite(n) Achsen 1/2	1506 - 1515 mm / 1509 - 1515 mm	6.GANG -----	-----
6.1 Länge	4803 mm	30. Bereifung und Räder	
7.1 Breite	1705 mm	Achse 1	205/55 R16 91W TJx16 H2 ET37
8. Höhe	1469 - 1488 mm	Achse 2	see axle 1
11. Hinterer Überhang	1043 - 1139 mm	34. Art der Lenkhilfe	hydraulic
12.1 Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau	1558 kg	35. Kurzbezeichnung des Bremssystems	servo assisted brake system, two circuit
14.1 Technisch zulässige Gesamtmasse	2106 kg		
14.2 Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1 / 2	1060 - 1126 kg / 860 - 1045 kg	37. Art des Aufbaus	AA saloon
14.3 Technisch zulässige maximale Achslast Achsen 1 / 2	1150 kg / 1060 kg	38. Farbe des Fahrzeugs	black
16. Höchstzulässige Belastung des Daches	100 kg	41. Anzahl und Anordnung der Türen	4 / 2 left, 2 right
17. Größte Anhängelast gebremst / ungebremst	1600 kg / 660 kg	42.1 Anzahl und Lage der Sitze	5 2 seats in front and 3 seats at rear
18. Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	3706 kg	43.1 EG-Typgenehmigungszeichen der Anhängevorrichtung	
19.1 Größte vertikale Stützlast	75 kg	44. Höchstgeschwindigkeit	202 km/h
20. Hersteller der Antriebsmaschine	Volkswagen AG/ VW AUDI SKODA	45. Geräuschpegel	518*02
21. Baumusterbezeichnung	"AVF777777"	Stehgeräusch bei Motordrehzahl	74 dB(A) / 3000 min-1
22. Arbeitsverfahren	Compression Ignition/ 4-stroke	Fahrgeräusch	69 dB(A)
22.1 Direkteinspritzung ja / nein	yes	46.1 Abgasverhalten	70/220/EEC*2002/80A/EC
25. Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 in line	1. Prüfverfahren	2. Prüfverfahren
24. Hubvolumen	1896 ccm	CO 0,131 g/km	CO ------
25. Kraftstoff	diesel fuel	HC ------	NOx ------
26. Nennleistung	96 kW / 4000 1/min	NOx 0,412 g/km	HC+NOx ------
27. Kupplung	hydraulic - mechanical	HC + NOx 0,440 g/km	THC ------
28. Getriebe (Typ)	automatic	λ-Wert 0,8 m-1	CH4 ------
29. Übersetzungsverhältnisse	30. Antriebsübersetzung	Partikel 0,032 g/km	Partikel ------
1.GANG 3,660	3,091	49.2 CO2- Emissionen / Kraftstoffverbrauch	83/126/EEC*1999/100/EC
2.GANG 1,999	3,091	CO2	Kraftstoffverbrauch
		Innerorts 273 g/km	Innerorts 10,1 l/100km
		Außerorts 191 g/km	Außerorts 5,8 l/100km
		Kombiniert 194 g/km	Kombiniert 7,2 l/100km



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)