CarOnSale

Volkswagen Passat Comfortline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	180.515km	120 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Comfortline BMT/Start-Stop [AT - Kb5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZFE462446	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 180.515km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 177.542km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 104g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Schleifen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Connectivity-Paket
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel




- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Winter-Paket
- Lautsprecher (8)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0307
WVWZZZ3CZFE462446
2060 kg
3620 kg
1 - 1050 kg
2 - 1060 kg
Typ 3C



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)