CarOnSale

Peugeot 4007 Platinum

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2007	184.030km	156 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 4007 Platinum [DE - SUV5 2.2 HDI FAP EU4, Platinum 155, 2007 - 2010]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3VV4HNH8U902620	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.030km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 130.700km	LETZTER SERVICE AM 09/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum, Ölfilm/verschlammt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- CD-Wechsler
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe elektronisch
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe abgedunkelt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 115 kW HDi FAP
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2670 mm
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger lackiert
- Trittbretter seitlich (verchromt)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (codierbar)
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Antischlupfregelung (ASR)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS COOL SILVER


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
2410 kg
4510 kg
1150 kg
1300 kg

CarOnSale

CarOnSale






ASC OFF

MODE
AUDIO
VOL
PWR
SET
OPEN
INFO
NAVI
SCALE
MENU
ENT
TMC
PASSENGER AIR BAG OFF
PASSENGER

MODE
AUDIO
VOL
PWR
SET
OPEN
INFO
NAVI
SCALE
MENU
ENT
PASSENGER AIR BAG OFF
PASSENGER





Timing belt kit changed at :
Km
date














Verkaufshändlernachweis
LUDWIG SCHLICHTING GMBH
PEUGEOT SERVICE-PARTNER
Peugeot-Firmenstempel



Wartungsnachweis


Wartungsnachweis
PEUGEOT
Bremsflüssigkeit gewechselt
Beratung zur Wartung


Wartungsnachweis


Wartungsnachweis
Firmen-stempel
Firmen-stempel


4007





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittel verschlammt,



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): 1x Funkfernbedienung beschädigt,



- Innenraum (Anderer Schaden): Unterer Teil öffnet nicht vollständig (Scharniere schwergängig),