CarOnSale

Mercedes-Benz C 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



07/2017	121.985km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052421F603423	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.985km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.043km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Reiserechner
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Kartentasche an Vordersitze
- Komfort Direktlenkung
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- PRE-SAFE-System Plus
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












































Mercedes
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0722950190
0777424
EU055441






03.07.17
EI0015869
WDD2052421F603323
Mercedes-Benz
204.F
R234P0
C7AA1521
C 200
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6:W-PI/CI: H, N1 I
Benzin
0001
26WO
1991
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
e1*2001/116*0457*35
21.02.17
A
H0059744
F.1/F.2:+60 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+90b.Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stab i.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo100km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Aus n.VO.z.StVO ausgestattet*Datum zur Emissionsklasse: 03 .07.2017*zu20:-35mm,m.geänd,Fahrwerksfedern,Herst.:H&R ,Typ,Zul.-Kennz.:28811VA/HA,KBA91527,Federfarbe:blaux zu15.lauch genehm.:225/45R1 ** SIEHE ALLONGE **


Landkreis Zwickau
Zulassungsbehörde
08056 Zwickau


Z XO78
FZ-Ident-Nr. WDD
5Jx18H2 ET43,Herst.:Fuchs/Mercedes,Typ/Ko
92V a.LM-Rad:9,5Jx18H2 ET43,Herst.:F
2;Kennz.je a.Radanlagefläche** zu 15.1/15
elge 7,5Jx19H2 ET33 Herst.:Ronal Typ/Kenn
elge 8,5Jx19H2 ET52 Herst.:Ronal Typ/Kenn
an HA je r.u.l.:15mm Herst.:SCC Typ/Kennz
geprüft.**
17. Juni 2022




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)