CarOnSale

Subaru Forester

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



04/2017	77.509km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Subaru	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Forester	KATEGORIE Geländewagen
FIN JF1SJ5LC5HG324895	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.509km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Aufprallschutz rundum
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - Lineartronic CVT
- Getränkehalter
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Heckspoiler
- Infotainment-System: SUBARU STARLINK
- Innenausstattung: Interieurleisten Silber / Schwarz
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen verstellbar
- Kühlergrill Silberfarben
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Modellpflege (2)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW KAT (1995 ccm)
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Niveauregulierung
- Radstand 2640 mm
- Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne mit Fernentriegelung umklappbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Scheibenwaschanlage
- Scheibenwaschanlage hinten
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- SI-Drive
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Stabilitäts-Programm X-Mode
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Dachreling
- Tagfahrlicht
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SEPIA BRONZE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale

HOME
AUDIO
TELEFON
APPS
INFO
EINSTELLUNGEN

HOME
PHONE
APPS
Umgebung vor dem Rückwärtsfahren prüfen.





CANCEL


AUTO


SRH
OFF













FORESTER


FORESTER




BETRIEBSANLEITUNG
FORESTER
SUBARU


21.04.17 J106 ADE000403
M1 AC
JF1SJSLC5HG324895 9
SUBARU
SJ
SJ5
530
FORESTER
FUJI HEAVY IND.(J)
Fz.z.Pers.Bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1995
2 DZ 110 /6200 192
4610 1795
1685-1735 1600-1632
80
150 2015 2015
1080 1095
1080 1095
79 3750 70
2000 750 S
225/60R17 99V
225/60R17 99V
BRAUN 8/-
e13*2007/46*1305*06
12.10.15 K ET131835


KÜS
KÜS
KÜS
NxAMxVU
Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)