CarOnSale

Audi Q7

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



10/2023	184.542km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7 [DE - SUV5 50 3.0 TDI quattro EU6d, competition plus, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M4PD037924	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.542km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.298km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 224g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

HU/AU fällig - ern, Kofferraumverkleidung links verkratzt - GS, Inspektion fällig - ern, Alufelge VR verschürft/Materialabtrag - ern, Alufelge HL verschürft - GS, Alufelge VL verschürft - MW, Sommerreifen HR beschädigt - ern, Bremse hinten verschlissen - ern, Bremse vorne verschlissen - ern, Alufelge HR verschürft/Materialabtrag - ern, Heckdiffusor verkratzt - MW, Stoßfänger hinten verschrammt - SR, Motorhaube Kratzer - GS, 2x Winterreifen verschlissen - 4x ern (Quattro), Stoßfängerblende hinten eingedrückt - prüfen KAM

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Ausstattungs-Paket: Competition Plus
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Innenausstattung: Interieurelemente oben mit Kontrastnaht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- MMI Touch (Touchscreen)
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Optik-Paket schwarz plus
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2995 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Carbon
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Sportsitze vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Frontkamera (Scheibe)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Optik-Paket schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel schwarz
- Business-Paket
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Neuwagen-Reifengarantie
- Perleffekt-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sound-System Bang & Olufsen
- Sperrdifferential
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Assistenz-Paket Tour
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Servoschliessung für Türen
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ4M4PD037924


CarOnSale





DISTANCE
SPEED
SET












WAUZZZ4M4PD037804

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)