
CarOnSale

Fiat 244

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2002	243.004km	128 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 244	KATEGORIE Andere
FIN ZFA24400007113384	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.004km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 128 PS (94 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.800 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 223.480km	LETZTER SERVICE AM 04/2021	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2002	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**60 µm**	Beifahrertür	**65 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**150 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**50 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Elektrische Fensterheber defekt. Türfangbänder knacken.

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;// Es handelt sich hier um einen Umbau. Die Frontmaske ist von einem Andren Hersteller Wahrscheinlich durch einen Unfallschaden ausgetauscht Details sind Nicht bekannt .

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























FIAT AUTO S.P.A.
ABE X916
ZFA244000
3500 KG
5500 KG
1450 KG
2420 KG
MOTORE
VERSIONE



CarOnSale






Timing
Drive
05 / 2022


WARTUNGSNACHWEIS
HEERMANN-RHEIN


1 2 3 4 5 6



WARTUNGSNACHWEIS


1 2 3 4 5 6


WARTUNGSNACHWEIS


Ducato
BETRIEBSANLEITUNG
FIAT




DEUTSCHE FIAT
LKW GESCHL.KASTEN M.ISOLIERWAENDEN
DIESEL
205/75R16C110/108Q
205/75R16C110/108Q


Feb 2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



- Rad (Anderer Schaden): Alle Felgen korrodiert



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Schweller links (Verformung, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Verformung, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Verformung, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)