CarOnSale

Toyota C-HR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	37.993km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-HR	KATEGORIE Geländewagen
FIN NMTKY3BX40R053521	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 37.993km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 35.458km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Toyota Safety Sense
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Getriebe 6-Gang
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 2640 mm
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Rücksitz geteilt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V Turbo KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung elektrisch
- Tagfahrlicht LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*3641
NMTKY3BX40R053521
1845kg
3145kg
1050kg
1080kg
MODEL NGX10L-AHFNXW 4 657


CarOnSale




HI
HI

155













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)