
CarOnSale

Volkswagen up! Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



09/2023	40.529km	LEISTUNG 65 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! Basis [DE - LimS3 1.0 EU6d, (Facelift 2) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAA0RD002541	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 40.529km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**240 µm** ⚠
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**290 µm** ⚠
Motorhaube	**150 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antiblockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lautsprecher (2)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer Halogen H4
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion
- Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAA0RD002541
1330 kg
Typ AA


CarOnSale


CarOnSale









VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung


01.09.2023
0603
CMX000518
M1
AB
WVWZZZAA0RD002541
VOLKSWAGEN, VW
AA
ABDSGC
FM5FM5CF0114BIVR2SW1B14M
UP!
VOLKSWAGEN-VW
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36AP
00999
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.09.2023*
165/70 R14 81T
165/70 R17 81T
e13*2007/46*1167*39
16.05.2023
GV139976



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)