CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 D 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	81.587km	269 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 D 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NKM0HB4RU045718	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.587km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 269 PS (198 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.253km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Wartungshistorie unplausibel

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket USB
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Interieur-Paket Chrom
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Mild-Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 198 kW)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Dachreling (Aluminium)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Radstand Standard
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Smartphone integriert
- Uni-Lackierung schwarz
- Zentral-Display (OLED)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenraumlicht-Paket
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaum-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Sonderausstattung

- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Ausstattungs-Paket: Premium Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Holz Linde, Anthrazit
- Innenraumluftfilter Energizing Air Control (Plus)
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Sitzbezug / Polsterung: Leder schwarz
- Sound-System mit Soundpersonalisierung
- Technik-Paket
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Keyless-Go-Paket
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Memory-Paket
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- AMG-Line Interieur
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Panorama-Schiebedach
- Digital Light
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Digital Light mit Projektionsfunktion
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Surround-System Burmester
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- PRE-SAFE-System
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos








































STOP


Wohin?
Zentrieren


Mercedes-Benz



GLC 300 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Kombilimousine
Schwarz
235/55 R19 105W XL
235/55 R19 105W XL
Hybr.Diesel/E
1993

ROCZLLP5

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)