CarOnSale

Mini Countryman Cooper SD All4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	230.373km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman Cooper SD All4 [DE - SUV5 Cooper SD EU6, Cooper SD ALL4, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWYU510703D21633	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.373km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.529km	LETZTER SERVICE AM 06/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte
- NOx-Speicherkatalysator (Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- Wagenheber
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: MOONWALK GREY

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Chili
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel-Paket
- Business-Paket
- Chrome-Line Exterieur
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv
- Heckflügelspoiler
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Innenausstattung: MINI Yours Interieur Style Piano Black illuminiert
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Sport/Leder) Yours Soda
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Sicht-Paket
- Sonnenschutzverglasung
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Licht-Paket
- Excitement-Paket
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- Armauflage vorn
- Fußmatten Velours
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cord
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- MINI Driving Modes
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Dachhimmel Anthrazit
- Sitzheizung vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made by
BMW
Countryman Cooper SD ALL4
B71
0.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1682
WMWYU510703D21633
2130 kg
4005 kg
1- 1125 kg
2- 1050 kg

CarOnSale

CarOnSale
COUNTRYMAN



MINI


harman/kardon


Nicht allein auf Kamerabild verlassen.
MODE












SERVICE HISTORIE
OK Datum: 10.06.2020 Service: 35232 MINI
Kilometer: 36.620 km
OK Datum: 12.07.2019 Service: 35232 MINI
Kilometer: 59.211 km
OK Datum: 06.09.2018 Service: 00085 MINI
Kilometer: 29.418 km
OK Datum: 14.09.2017 Service: 04670 MINI
Kilometer: 2 km
MODE




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUN
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUN
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMM
EF-TYPATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




WMWYU51070JD21633
MINI
CountryMan Cooper SD ALL4
Kombilimousine
Diesel
12.06.2017
EURO6;W;EI/CI; M, N1 1
715/2007*2016/646W
36W0
1995


TÜVNORD
Nächste HU:
JUNI 2027
TÜV NORD Mobilität
Online Abgemeldet
08. Sep. 2026
YX3p3QM
Kreis Dithmarschen
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Brandloch, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Brandloch, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Brandloch, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Brandloch, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)