CarOnSale

BMW 30 xDrive M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



08/2023	174.856km	LEISTUNG 272 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 30 xDrive M Sport [DE - SUV5 30, xDrive M Sport, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBY61EF0005X58112	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.856km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.769km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
64,8 kWh	3,7 h	34,5 h

BATTERIESPANNUNG
286 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	195 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator)
- BMW Live Cockpit Plus
- BMW-Sportsitze vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor 230 kW (cont. 94 kW)
- Elektromotor HA 140 kW (cont. 55 kW)
- Elektromotor VA 140 kW (cont. 55 kW)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Instrumententafel Luxury
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radstand 2692 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Amazon Alexa
- BMW Curved Display
- Audio-Navigationssystem
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS

Sonderausstattung

- Aktivsitze vorn
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Vorbereitung Sitzheizung vorn
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Service-System: Remote 3D View
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Ladekabel Wechselstrom / Gleichstrom (32 A / 230 V)
- Parkassistent-Paket Plus
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Spiegel-Paket
- Head-up-Display
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Vorbereitung Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lenkrad heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Notruf- und Assistance-System
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- BMW Live Cockpit Professional
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorbereitung Lenkradheizung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























PARKEN
Nicht allein auf Kamerabild verlassen.
MEDIA
TEL
NAV

PARKEN
Vorn
MEDIA
TEL
NAV

Ziele suchen



SET
MODE

BOOST


AUTO
OFF
ON
AUTO



















12V








SERVICE HISTORIE
JAM FM 15:43
OK Service:
Am 19.11.2025 bei 122769 km
Service Partner: BMW 00863
OK Service:
Am 22.08.2023 bei 11 km
Service Partner: BMW 00863
OK Bremsflüssigkeit
Verspätet: 2 Monate
OK Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Verspätet: 2 Monate
21.0
KLIMA MENU
21.0






BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


28.08.2023 0005 DIZ000220
M1 AC
WBY61EF0005X58112
BMW
U1X
61EF
DAC50000
iX1 xDRIVE30
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151,WLTP,reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
WEISS
e1*2018/858*00153*03
24.05.2023
GV571882
7.2/8.2: +110 S.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *FZ IST BEI W.
ERKSSEITIG MONTIERT. AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BET.
R.F.TEMPO 100 KM/H GEM. 5.ÄND.VO Z. 9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGEST.
ATTET *ZU P2/P4: 94 KW/30MIN, NENNLEISTUNG 200 KN ***


GV571882

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)