CarOnSale

Ford Transit FT 300 M Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2011	452.790km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit FT 300 M Trend [DE - HKb4 FT 300 2.2 TDCi EU4, 300 M Trend, 2008 - 2011]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0SXXTTFSBJ35853	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 452.790km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 75.900km	LETZTER SERVICE AM 02/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2011	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Taxi	CO2-EMISSIONEN 196g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug straftet nur mit starkem Booster;; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Batterie	Andere: Fahrzeug straftet nur mit starkem Booster;; Defekt;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Vorderachse hat winterräder und Hinterachse hat Sommer Räder drauf;

Verschleißteile

Bremsanlage	kein Bremsdruck;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2. Batterie
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Drehzahlmesser
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Fzg. ohne Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Kühlergrill in Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,2 Ltr. - 85 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Hellelfenbein
- PKW-Zulassung
- Produktionsstätte: Otosan
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3300 mm
- Radvollabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz-Paket 22: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz
- Sitz-Paket 8: 1. und 2. Reihe im Lade-/FG-Raum - 3er-Sitzbank herausnehmbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Stoßfänger teillackiert
- Trend
- Verglasung getönt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Doppelklimaanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 1.Reihe rechts
- Fondraumheizung
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sicht-Paket 1
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorbereitungs-Paket Mobiltelefon
- Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CD
AUX
AM/FM
CLOCK
6000 CD
MENU
BASS/TRE
FADE/BAL
TA

WF0SXXTTFSBJ35852


TRANSIT

BASS/TRE
FADE/BAL
ESP

RES
SET

VOICE
ON
MODE
SEEK
OFF

VOL+
VOICE
ON
MODE
SEEK
VOL–
OFF





Ford
Woltmann
GmbH & Co. KG
Ford
Woltmann
GmbH & Co. KG




[redacted]
STADTAMT BREMEN
ZULASSUNGSSTELLE
STADTAMT BREMEN
ZULASSUNGSSTELLE
Beige 9-Sitzer

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Spiegelglas fehlt



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Spiegelglas fehlt



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Riss/Bruch, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)