CarOnSale

Skoda Superb

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	173.677km	190 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ7NP2J7577184	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.677km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.948km	LETZTER SERVICE AM 07/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
- Start/Stop-Anlage
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Business-Paket Amundsen
- Laderaumboden variabel
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung
- Leuchtweitenregelung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Steckdose 230V
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Perleffekt-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBJJ7NP2J7577184

CarOnSale


CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
10:51
Reykjavik
Stockholm
Kopenhagen
Warschau
Brüssel
Bern
Wien
Bukarest
Rom
Madrid






RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/-


AUTO















REST
MENU
SYNC



TMBJJ7NP2J7577184
16062020
1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
1/3.658.271


TMBJJ7NP2J7577184
16072021
1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
1/4.116.875


BETRIEBSANLEITUNG
ŠKODA MOBILITÄTSGARANTIE




ŠKODA
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Diesel


TMBJJ7NP2J7577184
SKODA (CZ)
SUPERB
schwarz
Diesel


Zulassungsbehörde im Landkreis Osnabrück
Im Auftrag


GB577101

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)