CarOnSale

BMW 330i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2016	107.465km	252 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330i	KATEGORIE Limousine
FIN WBA8X71030G446704	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.465km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 252 PS (185 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.475km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Teilweise Kratzer und Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	550 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	780 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Aktive Motorhaube
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 185 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leseleuchten vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckscheibe mit Antenne
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten hinten

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sound-System Harman-Kardon
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Nebelscheinwerfer LED
- Head-up-Display
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Concierge Services
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzheizung vorn
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Blinkleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Innovations-Paket
- Panoramadach (Glas)
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Variable Sportlenkung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Alarmanlage
- Heckklappenbetätigung automatisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA8X710506446704




















Nicht allein auf Kamerabild verlassen


Service Historie
OK Datum: 08.01.2026 Service: 00000 BMW




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


12.2016 0005 CHR000060
AA
ABX71030G446704 X
4824-4824 1828-1828
1508-1508 1695-1695
141 2190 2190
975 1275
975 1275
76 3750 65
1600 745
225/55 R17 97W
225/55 R17 97W
Schwarz
e1*2007/46*0559*08
07.06.2016 K ER544194
36W0 1998
VER.MOT.WERKE-BMW
.r.Pers.bef.b. 8 Spl.
mousine
5/2007*2015/45W
ROG;W,PI/CI, M, N1 I
nzin
DBOOTS-,SEGELFLUGZEUG-,PFERDE-U.PKW-TRANSPORTANH.


DEKRA
DJEE0171
Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Radio zeitweise ohne Funktion