CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Mazda CX-30 Selection 2WD

EZ 09/2022 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 36.232km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85*
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	**Typ/Verkaufsbezeichnung** CX-30 Selection 2WD [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid EU6d, Selection 2WD, 2019 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** JMZDM6WH600314058	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 36.232km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 186 PS (137 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 29.096km	**Letzter Service am** 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 09/2022	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 128g/km (WLTP) 111g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.7l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	85	Heckklappe	90
Dach	75		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Colorverglasung
- Dachhimmel grau
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)

- Farbdisplay (8,8 Zoll)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Head-up-Display Advanced
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 132 kW SPCCI (Motor 2,0 Ltr. - 132 kW)
- Multi-Commander
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2655 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MACHINE GREY

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Metallic-Lackierung
- Premium-Paket
- LED-Lichtsignatur
- Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Tagfahrlicht LED
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Säulenverkleidung Hochglanz-Finish
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenspiegel rahmenlos
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent mit Bremsfunktion
- Sound-System BOSE
- 12 Lautsprecher
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS)

- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

SKYACTIV-X

Fahrtinformation
36232km
23°C



Kommunikation
Lo
Lo

mazda
PAINT:46G (KSD5)
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2007/46*2041
JMZDM6WH600314058
1965 Kg
3265 Kg
1- 1092 Kg
2- 960 Kg
MAZDA BAD/HIROSHIMASTR1 D-61440 OBERURSEL

CarOnSale

BOSE

OFF
VIEW
OFF
TCS
OFF
i-stop
OFF

Lo
Lo
AUTO
SYNC

Überprüfen Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Umgebung.

12:10
SERATONIN







Service-Intervalle
Geschätzte Werte siehe unten.
Flexible Wartungsanzeige, spätestens alle 20.000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt).
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.

Nächste fällige Wartung: 4. Wartung
Erwartet am: 49096 km oder 18/09/2026
Spätestens bei: 49096 km oder 18/09/2026 (je nachdem, was zuerst eintritt)

Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Häusler Automobil GmbH & Co. KG Landsberger Str. 83-87 DE - 80339 München +498951010	18/09/2025	29096 km	60.000 km / 37.500 Meilen / 3. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Häusler Automobil GmbH & Co. KG Landsberger Str. 83-87 DE - 80339 München +49895101403	23/09/2024	20895 km	40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr

MAZDA
SERVICE BORDBUCH
HANDBUCH

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Dach (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Dach (Delle, Kratzer, Lackschaden)