CarOnSale

Mercedes-Benz C 300 BlueTec Hybrid / h

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	350.766km	204 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 300 BlueTec Hybrid / h [DE - Kb5 C 300 BlueTec Hybrid / h EU6, h, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052121F280451	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 350.766km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 331.517km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	270 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Rußpartikelfilter
- Komfort Direktlenkung
- Aktive Motorhaube
- Elektromotor 20 kW (Hybridantrieb)
- Hybrid 170 kW (Motor 2,1 Ltr. - 150 kW Diesel)
- Innenhimmel Stoff
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Feuerlöscher
- Innenraumlicht-Paket
- Park-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sport-Fahrwerk
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten Velours
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fondsicherheits-Paket
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Steckdose 230V
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















14.0°C
14:01





Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2052121F280451
2340 kg
4000 kg
1100 kg
1270 kg
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale





OK













C-Klasse
Mercedes-Benz


05.10.2015 1313 EQ200173
M1 AC
WDD2052121F280451 7
MERCEDES-BENZ
204.K
R205P0
N2AAB502
C 300 H
DAIMLER (D)
F2.S.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
HYBR.DIESEL/E
0010 36W0 02143
02 01 0150/03800
- - 04771 - - 1639
- - 1467 - - 01765
0075
0104 002340 G023
01100 01270
01100 01270
75 02560 72
01600 0750 005
225/40 R19 93Y XL
245/35 R19 93Y XL
WEIß 0
e1*2001/116*0457*29
19.02.2015 K EN1364
F.1/F.2:2400 B.ANH.BETR.*7.2/6.2:1360 B.ANH.BETR.*WW.A
HK LT.EGTG*STUFE.PM 5.AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKS.
SEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.
ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.I.
STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.10.201
5*


eb3e018
BM625485
06.08.2026
LANDRATSAMT TRAUNSTEIN
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
KOTZINGER STRAßE 6
83278 TRAUNSTEIN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)