CarOnSale

BMW X1 sDrive18d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2023	99.498km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1 sDrive18d	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA11EG0705X15085	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.498km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.603km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- BMW-Sportsitze vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Instrumententafel Luxury
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- M Sport
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel KAT (B47)
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radstand 2692 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Amazon Alexa
- BMW Curved Display
- Audio-Navigationssystem
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: PORTIMAO BLAU

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Innovations-Paket
- Parkassistent-Paket Plus
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Sitzheizung vorn
- Vorbereitung Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorbereitung Lenkradheizung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- BMW Live Cockpit Professional
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Service-System: Remote 3D View
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


0
P




KLIMAKOMFORT
A/C
MAX A/C
SYNC
22.0°
21.0°


CarOnSale






PARKEN
Nicht allein auf Kamerabild verlassen.
Ant Unna
22.0
21.0



Ziele suchen
Ant Unna
22.0
21.0







12V




SERVICE HISTORIE
Ant Unna
OK Service:
Am 12.05.2026 bei 99435 km
Service Partner: BMW 00193
OK Service:
Am 17.12.2025 bei 89603 km
Service Partner: BMW 00193
OK Service:
Am 05.02.2025 bei 59766 km
Service Partner: BMW 00193
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt
OFF
AC OFF
KLIMA MENÜ
OFF


SERVICE HISTORIE
Ant Unna
OK Service:
Am 05.02.2025 bei 59766 km
Service Partner: BMW 00193
OK Service:
Am 24.04.2024 bei 29771 km
Service Partner: BMW 00193
OK Service:
Am 23.06.2023 bei 3 km
Service Partner: BMW 00193
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt
OFF
AC OFF
KLIMA MENÜ
OFF









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)