CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 06/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 140.779km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49*
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Golf Comfortline [DE - LimS5 1.4 EU5, Comfortline, 2008 - 2012]		
Kategorie Limousine	**FIN** WVWZZZ1KZAW013869	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 140.779km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 80 PS (59 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.390 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 101.338km	**Letzter Service am** 11/2020
Emissionsklasse Euro 5a	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 06/2009	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 149g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	100		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber, vorne, rechts ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn

- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Spiegel-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















10:43
120
1535
10779








NDR1 NDS


VOLKSWAGEN AG
e1•2001/116•0242
WVWZZZ1KZAW013869
1750 kg
2550 kg
1 - 0920 kg
2 - 0880 kg
Typ 1K
CGGA 1805
2351282


CarOnSale


CarOnSale


FOLDER
AC
PASSENGER AIR BAG






18.06.2009	0603	AMD000275	2	01	59/5000	172			
M1	AC		4199-4308		1779-1786				
WVWZZZ1KZAW013869	8		1465-1500		-1217				
VOLKSWAGEN, VW			-		00075	-			
1K			149	1750		1750			
ACCGGAX0			920	880		-			
FM5FM5AF015N7MGN1			920	880		-			
			079	3750		073			
GOLF			800	600		5	-		
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91T						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91T						
Kombilimousine			-						
715/2007*692/2008A			schwarz		9 / -				
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0242*30						
Benzin			17.04.09		K	DR718260			
0001	35A0	1390							

F.1/F.2:+20 u. 7.2/8.2:+40 b.Anhängebetrieb*O.1:1200 b
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2550kg*Fahrzeug i
st mit Anh.kuppl. werksseitig verbaut und M.spez.Fahrd
yn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.V
O.z.9.Ausn.Vo.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*











Anzahl der Achsen / Räder:	2/4
Anhängelast:	1
Radstand: mm	2575
Spurweite(n) Achsen 1 / 2: mm	1527-1541/1500-1519
Länge: mm	4199-4308
Breite: mm	1779-1786
Höhe: mm	1465-1500
Hinterer Überhang: mm	753-754
Masse des fahrbereiten Fahrzeugs mit Aufbau: kg	1317
Technisch zulässige Gesamtmasse: kg	1750
Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1 / 2: kg	870-920/830-880
Technisch zulässige maximale Achslast: kg Achsen 1 / 2	920/880
Höchstzulässige Belastung des Daches: kg	75
Größte Anhängelast gebremst / ungebremst: kg	800/600
Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: kg	2550
Größte vertikale Stützlast: kg	75
Hersteller der Anlenkvorrichtung:	Volkswagen AG
Baumusterbezeichnung:	*C0037777*
Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/ 4-Takt
Direkteinspritzung:	nein
Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe
Hubvolumen: cm³	1390
Kraftstoff:	Benzin
Nennleistung: kW bei min⁻¹	59/5000
Kupplung (Typ):	mechanisch
Getriebe (Typ):	Handschaltung


29.	Übersetzungsverhältnisse:		30.	Achsübersetzung:	
	1.Gang:	3,769		4,357	
	2.Gang:	2,095			
	3.Gang:	1,391			
	4.Gang:	0,837			
	5.Gang:	0,740			
	6.Gang:	—			
	7.Gang:	—			
32.	Bereifung und Räder:				
	Achse 1:	195/65 R15 91T		6,5Jx15 ET50	
	Achse 2:	195/65 R15 91T		6,5Jx15 ET50	
34.	Art der Lenkhilfe:			elektrisch-elektron.	
35.	Kurzbeschreibung des Bremssystems:			Hilfskraftbremsanlage, zweikreisig	
37.	Art des Aufbaus:			AC Kombilimousine	
38.	Farbe des Fahrzeugs:			SCHWARZ	2T2T
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:			3/4/5 t.-2, re.1-2	
42.1	Anzahl und Lage der Sitze:			5,AF2,BF3	
43.1	EG Typgenehmigungszeichen der Anhängevorrichtung, sofern vorhanden:				
44.	Höchstgeschwindigkeit: km/h			172	
45.	Geräuschpegel:			70/157/EWG/2007/794/EG	
	Standgeräusch: dB(A) bei Motordrehzahl: min⁻¹			79,0/3750	
	Fahrgeräusch: dB(A)			73,00	
46.1	Abgasverhalten:			715/2007*692/2008A	
	1. Prüfverfahren:			2. Prüfverfahren:	
	CO: g/km	0,1078	—	CO: g/kWh	—
	THC: g/km	0,0826	—	NOx: g/kWh	—
	NOx: g/km	0,0265	—	NMHC: g/kWh	—
	THC + NOx: g/km	—	—	THC: g/kWh	—
	NMHC: g/km	—	—	CH4: g/kWh	—
	a-Wert: m⁻¹	—	—	Partikel: g/kWh	—
	Partikel: g/km	—	—		
46.2	CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch:			715/2007*692/2008A	
	CO2: g/km			Kraftstoffverbrauch: l/100km oder m³/100km:	
	innerorts:	198	—	8,5	—
	außerorts:	119	—	5,1	—
	kombiniert:	149	—	6,4	—




Heft 1.1 Serviceplan
Ölwechsel-Service
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum: 29.10.10
km-Stand: 8102
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Service durchgeführt von:
Autohaus Krieger GmbH
Volkswagen Partner
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Zusatzanfänge
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Zusatzarbeiten – Wechsel von:
ja
nein
ATF
DSG®-Öl und Filter
Erdgasfahrer und -lieferungen
Haldex-Kupplung Öl
Kraftstofffilter
Luftfilterinsatz
Bedienfeldfläche
Staub- und Pollenfilterinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Autohaus Krieger GmbH
Volkswagen Partner
Jakob Borchers Str. 46
26340 Zetel
Telefon (0 44 52) 40 15
Telefax (0 44 52) 20 58
info@autohaus-krieger.de
www.autohaus-krieger.de
Ihr Volkswagen Service Partner
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat 05 Jahr 2015
Bremsflüssigkeitswechsel
Monat 05 Jahr 2015
Zusatzanfänge
Monat ..... Jahr*
oder bei 60.000 km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)


Ölwechsel-Service
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum: 11.10.2014
km-Stand: 31512
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Autohaus Krieger GmbH
Volkswagen Partner
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat 07 Jahr 16
oder bei 60.000 km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Bremsflüssigkeitswechsel
Monat 07 Jahr 16
Zusatzanfänge
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Zusatzarbeiten – Wechsel von:
ja
nein
ATF
DSG®-Öl und Filter
Erdgasfahrer und -lieferungen
Haldex-Kupplung Öl
Kraftstofffilter
Luftfilterinsatz
Bedienfeldfläche
Staub- und Pollenfilterinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat 01 Jahr 2018
Bremsflüssigkeitswechsel
Monat 01 Jahr 2018
Zusatzanfänge
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Der Volkswagen Service 23


Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum:
km-Stand:
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Service durchgeführt von:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Zusatzanfänge
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Zusatzarbeiten – Wechsel von:
ja
nein
ATF
DSG®-Öl und Filter
Erdgasfahrer und -lieferungen
Haldex-Kupplung Öl
Kraftstofffilter
Luftfilterinsatz
Bedienfeldfläche
Staub- und Pollenfilterinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Autohaus Krieger GmbH
Volkswagen Partner
Jakob Borchers Str. 46
26340 Zetel
Telefon (04452) 4015
Telefax (04452) 2058
info@autohaus-krieger.de
www.autohaus-krieger.de
Ihr Volkswagen Service Partner
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Bremsflüssigkeitswechsel
Monat UA Jahr 2021
Zusatzanfänge
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)


Heft 1.1 Serviceplan
Ölwechsel-Service
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum: 23.11.2020
km-Stand: 101332
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Service durchgeführt von:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Bremsflüssigkeitswechsel
Monat ..... Jahr
Zusatzanfänge
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Zusatzarbeiten – Wechsel von:
ja
nein
ATF
DSG®-Öl und Filter
Erdgasfahrer und -lieferungen
Haldex-Kupplung Öl
Kraftstofffilter
Luftfilterinsatz
Bedienfeldfläche
Staub- und Pollenfilterinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Zusatzanfänge
Monat ..... Jahr*
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)




Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)