CarOnSale

Toyota Avensis Kombi 2.0 Linea Sol

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/1999	270.678km	128 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Avensis Kombi 2.0 Linea Sol	KATEGORIE Kombi
FIN SB172SBN00E042042	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 270.678km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 128 PS (94 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/1999	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	185 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug startet trotz Starthilfe nicht ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Alle Felgen oxidiert

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe heizbar
- Innenausstattung: Edelholz
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Dachreling
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: violarot mica
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 94 kW 16V KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Seitenairbag
- Toyota Collision Repair Time

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale



TOYOTA AVENSIS
TOYOTA EUROPE (B)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
SCHADSTOFFARM D3
Benzin
ZU G:BIS 1430*ZU O:1:1500 BIS 8PROZ.TEIG.*
HV447051




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)