CarOnSale

Kia Soul Spirit

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



06/2009	176.820km	LEISTUNG 126 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Soul Spirit [DE - Van5 1.6 EU4, Spirit, 2008 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN KNAJG551297018113	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.820km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 126 PS (93 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.152km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturenbrett Aluminium-Design
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- iPod-Anschluss in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Motor 1,6 Ltr. - 93 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen Aluminium-Design
- Türverkleidung Kunstleder
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sound-Paket
- Styling-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Dachspoiler
- Subwoofer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KIA MOTORS CORPORATION
-KNAJG5512970118113-
1680kg
2980kg
1-1030kg
2-970kg

CarOnSale


CarOnSale

A/C

TRIP








SERVICE
Inspektion
Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.


SERVICE
Inspektion
Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.




ndin, sehr geehrter Kunde,
rzeug wurden erhebliche
estellt.
orführung innerhalb eines
zum 13.11.2026) ist
(6) Festgestellte Mängel:
-1.8 (EM)
Bremsflüssigkeit verunreinigt
*4.1.2a (EM)
Abblendlicht links Einstellung zu niedrig
-4.1.4a (EM)
Abblendlichtscheinwerfer rechts
Abschlussscheibe matt
-4.7.1b (EM)
Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion
-6.2.3c (GM)
Tür rechts beschädigt
(10) Hinweise:
-4.5.2
Nebellicht links und rechts Nebelscheinwerfer
(Klasse B) ohne Einstellmaß nach unten,
Einstellung zu niedrig
-8.4.1
Kühlsystem Flüssigkeitspegel zu gering


KNAJG551297018113
Kia
AM
F5P11
M51AZ1
SOUL
KIA MOTOR (ROK)
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
GRAU
24.10.08



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)