
CarOnSale

Renault Master L2H2 HKa 3,5t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	136.632km	145 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Master L2H2 HKa 3,5t [DE - HKa4 3,5t dCi 145 FAP ENERGY EU6, L2H2, (Facelift) 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1MA000760927051	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.632km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.394km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**80 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 3682 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wärmeschutzverglasung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Getriebe 6-Gang
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Modellpflege
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schmutzfänger vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verzurrösen Laderaumboden
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Laderaumtrennwand
- Motor 2,3 Ltr. - 107 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Klimaanlage
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional mit Staufach
- Bordcomputer
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Komfort-Plus-Paket
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Holzfussboden im Laderaum
- Radvollabdeckungen
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT
VF1MA000760927051
3500 KG
6000 KG
1-1859 KG
2-2100 KG

CarOnSale

CarOnSale

SERVICE IN
21226 KM










KONTROLLNACHWEISE (1/4)
TRIAG


Renault MASTER


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




01.08.2018 3333 AXL02514 8
N1 BB
VF1MA000760927051 6
RENAULT
MA
FM9T
MSB31063D3T0
MASTER
RENAULT (F)
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2016/646Y/BG
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
Diesel
0002 36Y0 2299
WW.AHK LT. EGTG*
2 1 107/3500 152
5548 2070
2482-2499 2055-2328
100 -
183 3500 3500
1850 2100 -
1850 2100 -
84 2625 74
2500 750 3 -
225/65 R 16 C(112/110)R
225/65 R 16 C(112/110)R
e2*2007/46*0016*32
28.07.2017 K EY008805


DEKRA
0825341
Nächste HU
Monat
Jahr
22.09.2026
Landratsamt Ortenaukreis
– Kfz.-Zulassungsbehörde –
77652 Offenburg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)