CarOnSale

Opel Astra Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2011	123.699km	179 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition [DE - Cp3 1.6 Turbo EU5, Edition, 2011 - 2013]	KATEGORIE Coupé
FIN W0LPD2EJ0CG034448	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.699km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.364km	LETZTER SERVICE AM 11/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2011	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Navigationsdatenträger fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse manuell
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sport-Fahrwerk
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: Sunny Yellow (Uni)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 132 kW 16V Turbo
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 600
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Design-Paket
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Innenraum-Paket
- Lenkrad heizbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn mit Gütesiegel
- Textilfussmatten
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (CID)
- Check-Control-System
- Sicht-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Mittelarmlehne hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzneigungsverstellung vorn rechts
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
e4*2007/46*0204
W0LPD2EJ0CG034448
1970 kg
3490 kg
1- 1080 kg
2- 0930 kg
Z40Q TADB S
TYRE PRESSURE
For cold tyres only
REIFENDRUCK
Nur für kalte Reifen
Tyre/Reifen:
235/50 R18
kPa 210 210

CarOnSale


CarOnSale


Navigation nicht bereit
Es ist keine Navigations SD-Karte eingelegt.

















Servicebestätigung


Servicebestätigung


Opel Astra GTC


EG CERTIFICATE OF CONFORMITY





30.12.2011
ASTRA GTC
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 4 Spl.
Schrägheckl imousine
Benzin
225/55 R17 97W
05.10.2011





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Verlieren



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)