GUTACHTEN

Betreff	:	Haftpflichtschaden
Schadentag	:	29.08.2026
Auftrag vom	:	04.09.2026

ZUSAMMENFASSUNG DER EINZELERGEBNISSE

Beurteilung **Totalschaden**

08.09.2026

FAHRZEUGDATEN

Fahrzeugart	:	PKW
Aufbauart	:	Limousine, 5-türig
Hersteller	:	OPEL
Typ	:	Corsa 1.2
Untertyp	:	Direct Injection Turbo Edition
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	VXKUPHNEKP4064566
KBA-Nummer	:	1889ABU
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto / 3-Zylinder / Reihe
Abgascode	:	EU 6
Hubraum / Leistung	:	1199 ccm / 74 kW
Plätze	:	5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	:	1165 kg / 1620 kg / 455 kg
Länge / Breite / Höhe	:	4060 mm / 1765 mm / 1433 mm
Reifendimension	:	195/55 R 16 87 H
Reifenfabrikat	:	Continental Eco Contact 6
Reifenart	:	Sommer-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	:	
Anzahl der Achsen	:	2
Radstand	:	2538 mm
Erstzulassung	:	28.03.2023
Letzte Zulassung	:	07.10.2025
Nächste HU	:	09.2027
Laufleistung abgelesen	:	27607 km
Laufleistung geschätzt	:	27607 km
Farbe / Lackart	:	grau / Metallic (2-Schicht)
Serienausstattung	:	siehe Kalkulation
Sonderausstattung	:	Lackierung: Metallic; Parkpilot, Einparkhilfe hinten; Räder: Allwetterreifen 195/55 R16; Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer; Zündschlüssel, zwei, beide klappbar; abnehmbare Anhängerkupplung
Allgemeinzustand	:	dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal normale Gebrauchsspuren unterdurchschnittliche Laufleistung Das Fahrzeug war witterungsbedingt verschmutzt.
Lackzustand	:	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Reparierte Vorschäden	:	keine festgestellt, laut Angabe keine vorhanden

Unreparierte Vorschäden	:	Eindellung Seitenwand rechts, Kotflügel rechts und Stoßfänger rechts schürfmarkiert

AUFTRAG

Am 04.09.2026 hat uns Herr Karlheinz-Gerhard Reuther beauftragt ein Gutachten für einen Haftpflichtschaden zu erstellen.

BESICHTIGUNG

Besichtigungsdatum : 04.09.2026

Anwesend

SCHADENHERGANG

Laut Angabe des Anspruchstellers fuhr der Versicherungsnehmer im entgegengerichteten Verkehr, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte am Anspruchstellerfahrzeug. Die Kollision am Anspruchstellerfahrzeug erfolgte im Bereich Front links. Das Schadenbild lässt sich zum jetzigen Kenntnisstand mit dem geschilderten Schadenhergang verbinden.

FAHRZEUGUNTERLAGEN

Bei der Besichtigung wurde uns die **Zulassungsbescheinigung Teil I (KFZ-Schein)** vorgelegt. Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden dem vorgelegten Kfz-Schein entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Die Fahrgestellnummer der vorgelegten Unterlagen wurde mit der Fahrgestellnummer am Fahrzeug verglichen - Übereinstimmung liegt vor.

ZUSTAND DES FAHRZEUGES

Das Fahrzeug wurde **beschädigt** und **unrepariert** vorgefunden. Es befand sich augenscheinlich in einem Zustand wie unmittelbar nach dem Schadenereignis. Es ergeben sich keine Hinweise, dass der Fahrzeugzustand verändert wurde.

Das Fahrzeug war aufgrund von Beschädigungen oder technischen Defekten **nicht mehr fahrfähig**, die Benutzung des Fahrzeuges ist technisch ausgeschlossen oder aus sachverständiger Sicht nicht mehr zumutbar.

Das Fahrzeug war in dem vorgefundenen Zustand **nicht mehr verkehrssicher** (z.B.: beschädigte Leuchten, Scheinwerfer, abstehende Teile,...).

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Die Besichtigungsbedingungen waren **gut**, das Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne oder Grube von unten besichtigt und untersucht werden.

SCHADENUMFANG

Der Schadenumfang ist ins Einzelne gehend der nachstehenden Kalkulation, sowie den beigefügten Fotos zu entnehmen.

Folgendes wurde festgestellt:

Die Seitenpartie links ist beschädigt.
Die Beschädigung liegt im vorderen Bereich.
Eine mittelstarke bis starke Beschädigung liegt vor.
Der Stoßfänger vorne ist beschädigt.
Der Querträger wurde verformt.
Der Scheinwerfer ist beschädigt.
Der Schloßträger ist beschädigt / gebrochen.
Der Kotflügel ist beschädigt.
Die Motorhaube ist beschädigt.
Die Türe vorne ist beschädigt.
Die A-Säule ist beschädigt.
Der Sicherungskasten ist beschädigt.
Der Längsträger ist beschädigt.
Rad Radhaus ist verformt.
Die Vorderachshälfte links ist angeschlagen.
Durch den Anstoß am Reifen können innerliche Geweberisse an der Karkasse nicht ausgeschlossen werden, aus sicherheitstechnischen Gründen ist der **Reifen zu erneuern**.
Die Felge ist angeschlagen.
Das Seitenteil ist beschädigt.
Eine Schadenserweiterung nach der Demontage, einer eventuell erforderlichen Vermessung und der Überprüfung kann nicht ausgeschlossen werden.

KALKULATIONSGRUNDLAGEN

In der Kalkulation wurde der **Stundensatz der Reparaturwerkstätte** eingesetzt, in der das Fahrzeug besichtigt wurde.

Die in der EDV-Kalkulation angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers bzw. des Importeurs, soweit unter "Erläuterungen" auf der letzten Seite der Kalkulation unten kein Hinweis auf einen Auf- bzw. Abschlag erfolgt. Die ausgewiesenen Arbeitszeiten entsprechen den Vorgabezeiten des Herstellers bzw. Importeurs. Instandsetzungsarbeiten werden aufgrund des erkennbaren Beschädigungsumfanges nach sachverständigem Ermessen vom Sachverständigen vorgegeben.

ERLÄUTERUNG DER INSTANDSETZUNGSKOSTEN

Die nachstehende Kalkulation erfolgt unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen und einwandfreien Reparatur durch eine Fachwerkstätte.
Die voraussichtliche Höhe der Reparaturkosten ist, soweit zum Besichtigungszeitpunkt erkennbar und aus dem Schadensbild technisch zu folgern, aus der nachstehenden Kalkulation ersichtlich.

Hinweis:
Die in der Kalkulation angegebenen **Teilenummern** bilden grundsätzlich **keine Basis für die Bestellung** der Ersatzteile und können abweichen. Die Werkstatt handelt beim Bestellprozess eigenverantwortlich.
Sollten sich weitere wesentliche Schäden herausstellen oder sonstige Tatsachen vorliegen, die zur Bewertung von erheblicher Bedeutung sind und uns bisher nicht bekannt waren, bitten wir um Benachrichtigung, damit eine Überprüfung mit den evtl. erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden kann.
Gemäß unserer Untersuchung, Schadenkalkulation und Bewertung werden folgende Beträge ausgewiesen:

Beurteilung **Totalschaden**

VORTEILSAUSGLEICH FÜR WERTVERBESSERUNG

Abzüge für Wertverbesserung sind aufgrund der Totalschadenabrechnung **irrelevant**.

WERTMINDERUNG

Da es sich im vorliegenden Fall um einen Totalschaden handelt, wurde **auf** eine **Ermittlung** der Wertminderung **verzichtet**. Falls die Wertminderung widererwartend abrechnungsrelevant ist, kann diese selbstverständlich nachgereicht werden.

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT (FAHRZEUGWERT UNMITTELBAR VOR DEM SCHADENEREIGNIS)

Der angegebene Wert berücksichtigt den Fahrzeugtyp, das Fahrzeugalter, die Laufleistung und die örtliche sowie saisonale Marktlage, des Weiteren den Erhaltungs- und Pflegezustand, die Sonderausstattungen, evtl. werterhöhende Reparaturen und vorhandene Vorschäden, sowie alle übrigen im wesentlichen den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren.

Bei der Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes wurden die unter Fahrzeugzustand dokumentierten reparierten und unreparierten **Vorschäden** berücksichtigt und entsprechend **in Abzug gebracht**.
Wiederbeschaffungswert (Regelbesteuerung)

Der Wiederbeschaffungswert für ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bei einem seriösen Händler beinhaltet grundsätzlich die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe der Regelbesteuerung bzw. in Höhe der Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG.
Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel überwiegend **regelbesteuert** angeboten wird. Im Wiederbeschaffungswert ist demnach der aktuell gültige Mehrwertsteueranteil enthalten.

Das Höchstgebot, das als Restwert im Gutachten aufgeführt ist, ist aus sachverständiger Sicht nachvollziehbar.
Die Bieter halten sich bis 3 Wochen ab Gutachten-Datum an ihr Angebot, bitte beachten! Der angegebene Restwert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer abzuführende MwSt. Weitere, tiefere Gebote sind in der Regel vorhanden.

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER

Zur Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeuges ist **durchschnittlich** die oben angegebene **Zeitdauer** als angemessen anzusehen. Abweichungen sowohl nach oben wie nach unten, aber auch sonstige Verzögerungen, können nicht ausgeschlossen werden.

BEURTEILUNG

Die kalkulierten Reparaturkosten inkl. Wertminderung liegen weit über dem Wiederbeschaffungswert. Es liegt ein **Totalschaden** vor.

MIETWAGENGRUPPE

Das betreffende Fahrzeug ist nach Schwackeliste Automietpreisspiegel der **Gruppe 4** zugeordnet.

Die Expertise umfasst 18 Seiten und 20 Lichtbilder.

Die Besichtigung des Objekts und Ausarbeitung erfolgte durch den Sachverständigen

REPARATURKOSTEN-KALKULATION DQ12608424HP

FAHRZEUGDATEN

Kalkulationsdatum: **08.09.2026**

Hersteller	Opel		
Haupttyp	Corsa F (2019->)	Nächste Hauptuntersuchung	09.2027
Untertyp	Edition	Erste/Letzte Zul.	28.03.2023 / 07.10.2025
VIN	VXKUPHNEKP4064566	Laufleistung	27.607 km (abgelesen)
SilverDAT identifyCODE	016501080200002	Lackart	Metallic (2-Schicht)
Motor	Motor 1,2 Ltr. - 74 kW	Farbe	Aluminium Silb/Kristall Silb
Karosserie	Karosserie: 5-türig	Farbcode	GAU
Getriebe	Getriebe 6-Gang		
Bauzeit	6393		

Ausstattung

4 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem BT (Bluetooth-/ USB-Schnittstelle), Außenspiegel Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dach Wagenfarbe, Edition, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk Kennlinie 2, Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Farbdisplay (3,5 Zoll), Fensterheber manuell hinten, Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Fensterrahmen mit Zierleisten, Fensterzierleisten schwarz, Feststellbremse manuell, Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect), Generator 120 A, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 6-Gang, Heckleuchten mit Glühlampen, Heckscheibenwischer, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Klimazone: Ausführung kalte Länder, Komfortsitze vorn, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill mit Chromleiste, Kühlerjalousie, regelbar, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Leuchtweitenregelung, LM-Felgen 6,5x16 (8-Speichen), Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Modelleinführung, Motor 1,2 Ltr. - 74 kW KAT (EB2ADTD / O4Y / EU64), Nebelschlussleuchte, Parkpilotsystem hinten, Reifen 195/55 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Sitzverstellung vorn links (6-fach), Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Trommelbremse hinten (203 mm x 38 mm), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

ERSATZTEILE (Aufschlag: 30,00%)

DVN	RC	ETN	Arbeitsgang-Benennung
14801	E	9824510680	GEHAEUSE SICHERUNGSKASTEN U.
14810	E	9826717980	DECKEL SICHERUNGSKASTEN MOTORRAUM
22247	E	9826725980	TUERSCHUTZFOLIE V.L.
40713	E	1646180980	KOTFLUEGELFUELLBLECH L.
41821	E	9823991480	AUFNAHMEBLECH STOSSF.-TRAEGER V.L.
42611	E	9823400880	AUFLAGEBLECH STOSSF.-TRAEGER V.L.
43711	E	9829283280	KOTFLUEGEL L.
43755	E	9828275680	AUFNAHME KOTFLUEGELHALTER L.
43757	E	1681647880	BEF.-SATZ KOTFLUEGEL L.
43761	E	9823234280	DICHTUNG KOTFLUEGEL L.
43777	E	9830932480	KOTFLUEGELHALTER V.L.
43785	E	9828277880	KOTFLUEGELHALTER H.L.O.
43791	E	9677273180	KOTFLUEGELHALTER H.L.U.
43831	E	9859021580	RADHAUSVERKLEIDUNG V.L.
43863	E		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:
	E	9801024980	SCHRAUBE STOSSFAENGER H.U.
	E	1622749580	SPREIZNIET RADHAUSVERKLEIDUNG V.
	E	9824913980	SCHRAUBE RADHAUSVERKLEIDUNG V.
44207	E	9984J3	SPRITZKITT ABDICHTUNG MOTORHAUBE
44210	E	9855144580	MOTORHAUBE
44214	E	1681647980	BEF.-SATZ MOTORHAUBE
44251	E	9823211680	SCHARNIER MOTORHAUBE L.
44252	E	9823211580	SCHARNIER MOTORHAUBE R.
45611	E	9829465580	SCHEINWERFER L.
47110	E	166383581T	STOSSF.-VERKLEIDUNG V.
47120	E	1681321180	BEF.-SATZ STOSSFAENGER V.
47149	E	9850381480	WINDABWEISER STOSSFAENGER V.U.
47175	E	98302832YS	GITTERLEISTE STOSSF.-VERKLEIDUNG V.L.
47200	E	9829474180	GITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V.O.
47201	E		ERSATZTEIL NICHT FUER AUSSTATTUNG
47207	E	9829531880	PRALLDAEMPFER STOSSFAENGER V.
47212	E	9850370380	GITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V.U.

DVN	RC	ETN	Arbeitsgang-Benennung
47233	E	9829535680	VERSTAERKUNG GITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V.O.
47234	E	9824784680	STOSSF.-TRAEGER V.
47253	E	9827360380	HALTER STOSSF.-TRAEGER V.L.
66501	E	195/55 R16 8...	* 195/55 R16 87H ECOCONTACT 6 REN
66531	E	9832274480	LM-FELGE V.L.
84340	E	9836865380	LUFTEINTRITTSMODUL V.
84360	E	1673342380	ABDICHTUNG LUFTEINTRITTSMODUL V.

NEBENKOSTEN

DVN	RC	ETN	Arbeitsgang-Benennung
90604	E		FAHRZEUG - / TEILE VERBRINGUNG
			ENTSORGUNGSKOSTEN (PAUSCHAL)
			REPARATURBEDINGTE REINIGUNG (PAUSCHAL)

ARBEITSLOHN

DVN	RC	APN	Arbeitsgang-Benennung
14801	E	ARBEITSAUFWAND	GEHAEUSE SICHERUNGSKASTEN MOTORRAUM A+E/ERN. UMFASST: DECKEL SICHERUNGSKASTEN MOTORRAUM
17479	T	1201 3310	STEUERGERAETE FEHLERSPEICHER NACH REPARATUR AUSLESEN
20753	A	ARBEITSAUFWAND	FENSTERSCHACHTDICHTUNG V.L.A. A+E (VERBUNDARBEIT)
22247	E	6342 0910	TUERFOLIE V.L. A+E/ERN.
23011	A	6307 0210	TUERAUSSENGRIFF V.L. A+E
23111	A	ARBEITSAUFWAND	AUSSENSPIEGEL L. A+E (VERBUNDARBEIT)
40713	E	ARBEITSAUFWAND	TEILERSATZ KOTFLUEGELFUELLBLECH L. ERN. (ANBAUTEILE AUSGEBAUT) UMFASST: KOTFLUEGEL L. A+E, AUFNAHME KOTFLUEGELHALTER L., DICHTUNG KOTFLUEGEL L., RADHAUSVERKLEIDUNG V.L., STOSSFAENGER V. A+E
40713	D	ARBEITSAUFWAND	TEILERSATZ KOTFLUEGELFUELLBLECH L. AB-/AUFRUESTEN UMFASST: KOTFLUEGEL L. A+E, AUFNAHME KOTFLUEGELHALTER L., DICHTUNG KOTFLUEGEL L., RADHAUSVERKLEIDUNG V.L., MOTORHAUBE A+E, SCHARNIER MOTORHAUBE L., STOSSFAENGER V. A+E
45610	S	5202 0411	ZUSATZARBEIT SCHEINWERFER EINSTELLEN
46211	A	1137 6H11	ZUSATZARBEIT BATTERIE SPANNUNG EIN/ AUS
41821	E	7001 0910	AUFNAHMEBLECH STOSSF.-TRAEGER V.L. ERN. (ANBAUTEILE AUSGEBAUT) UMFASST: AUFLAGEBLECH STOSSF.-TRAEGER V.L.
11000	A	4909 4311	ZUSATZARBEIT KLIMAANLAGE EVAKUIEREN +AUFFUELLEN
41821	D	7001 4210	AUFNAHMEBLECH STOSSF.-TRAEGER V.L. AB-/AUFRUESTEN UMFASST: STOSSF.-TRAEGER V., HALTER STOSSF.-TRAEGER V.L., LUFTEINTRITTSMODUL V., ABDICHTUNG LUFTEINTRITTSMODUL V., RADHAUSVERKLEIDUNG V.L., STOSSFAENGER V. A+E, WINDABWEISER STOSSFAENGER V.U.
64750	A	2509 0211	ZUSATZARBEIT HYDRAULIKEINHEIT ABS/ESP A+E
75990	H	2502 2611	BREMSANLAGE KPL. ENTLUEFTEN (VERBUNDARBEIT)
83540	A	0501 2610	KUEHLSYSTEM ENTLUEFTEN
43711	E	ARBEITSAUFWAND	KOTFLUEGEL L. ERN. (AUSGEBAUT) UMFASST: KOTFLUEGEL L. A+E, DICHTUNG KOTFLUEGEL L., KOTFLUEGELHALTER V.L., RADHAUSVERKLEIDUNG V.L., STOSSFAENGER V. A+E
43785	E	#6027 0910	HALTER KOTFLUEGEL V.L. ERN. (VERBUNDARBEIT)
43791	E	ARBEITSAUFWAND	KOTFLUEGELHALTER L.U. ERN. (VERBUNDARBEIT)
44210	E	6007 0750	MOTORHAUBE ERN. (AUSGEBAUT) UMFASST: MOTORHAUBE A+E

DVN	RC	APN	Arbeitsgang-Benennung
44252	E	ARBEITSAUFWAND	SCHARNIER MOTORHAUBE R. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT) UMFASST: MOTORHAUBE A+E, STOSSFAENGER V. A+E
44210	S	6007 0411	ZUSATZARBEIT MOTORHAUBE EINSTELLEN
45611	E	ARBEITSAUFWAND	SCHEINWERFER L. ERN. (AUSGEBAUT) UMFASST: STOSSFAENGER V. A+E
47110	E	6215 0750	STOSSFAENGER V. ERN. (AUSGEBAUT) UMFASST: STOSSFAENGER V. A+E, WINDABWEISER STOSSFAENGER V.U., GITTERLEISTE STOSSF.-VERKLEIDUNG V.L., GITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V.O., PRALLDAEMPFER STOSSFAENGER V., GITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V.U., VERSTAERKUNG GITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V.O.
66501	E	2212 0950	REIFEN UND/ODER FELGE V.L. ERN. (VERBUNDARBEIT)
66671	E	2212 0950	REIFEN UND/ODER FELGE V.L. ERN. (VERBUNDARBEIT)
97040	V	2002 0510	VORDER- UND HINTERACHSE (VOR REPARATUR) VERMESSEN
20175	I	ARBEITSAUFWAND	TUER OHNE FENSTERRAHMEN V.L. INST.

LACKIERUNG

Lackierung: Eurolack, Metallic (2-Schicht)

DVN	LS	APN	Arbeitsgang-Benennung
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE
			FARBMUSTER ANFERTIGEN (ANZAHL: 1 MAL)
			FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE
			ABDECKARBEIT GEKLEBTE SCHEIBE(N) (ANZAHL: 1 SCHEIBE(N))
20175	2	INSTANDSETZUNG	TUER OHNE FENSTERRAHMEN V.L.
40513	2	INSTANDSETZUNG	A-SAEULE L.
42391	1	INNENTEIL	RADHAUS V.L.
41821	1	INNENTEIL	AUFNAHMEBLECH STOSSF.-TRAEGER V.L.
41831	1	INNENTEIL	LAENGSTRAEGER V.L.
43711	4	NEUTEIL-M	KOTFLUEGEL V.L. (TEIL AUSGEBAUT)
43755	1	INNENTEIL	AUFNAHMEBLECH KOTFLUEGELHALTER V.L.
44210	4	NEUTEIL-M	MOTORHAUBE (TEIL AUSGEBAUT)
44251	1	INNENTEIL	SCHARNIER MOTORHAUBE L.
44252	1	INNENTEIL	SCHARNIER MOTORHAUBE R.
47110	3	NEUTEIL-K-V	STOSSF.-VERKLEIDUNG V. (TEIL AUSGEBAUT)

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR)

Summenblock Ersatzteile

Lt. Einzelaufstellung
+ 2,00% Klein-, Verbrauchsmaterial

Summe Ersatzteile

Summenblock Nebenkosten

Lt. Einzelaufstellung

Summe Nebenkosten

Summenblock Arbeitslohn

Karosserie 1
Mechanik 1
Elektrik 1

Summe Arbeitslöhne

Summenblock Lackierung

Lohn

Lohn

Material

Oberfläche
Instandsetzung
Neuteil
KONSTANTE
KONSTANTE-K
KONSTANTE MUSTERBLECH (ANZAHL: 1)
KONSTANTE GEKLEBTE SCHEIBE(N)

Material, gesamt
Entsorgungskosten Lackmaterial 3 %

Summe Material
Materialindex zu 150 %

Summe Lackierung

Lohn
Material

Gesamt

Gesamtsummen

Summe Ersatzteile
Summe Nebenkosten
Summe Arbeitslöhne

Reparaturkosten netto
19,00% MwSt

Reparaturkosten brutto

ZEICHENERKLÄRUNG

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

= Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.

>> = Fremdleistung
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS
T = Technische Prüfung
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt
✓ = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt
^ = Steuerneutrale Position
APN = Arbeitspositionsnummer
ETN = Ersatzteilnummer
Pr. = Preis
ME = Materialeinheit
MP = Materialpunkte
Std. = Stunde
ZE = Zeiteinheit
RS = Reparaturstufe

+ = Neue Position aus Rep. Logik
* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
! = Schätzpreis, Abweichung möglich
≅ = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
A = Zeit gemäß Ausbeulformel
BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste

@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
Anz. = Anzahl
AW = Arbeitswert
DVN = Datenverarbeitungsnummer
Ges. Pr. = Gesamtpreis
Pr./Stk. = Preis pro Stück
MK = Materialkosten
RC = Reparaturcode
Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material



Bild Nr: 1




Bild Nr: 2



Bild Nr: 3



Bild Nr: 4



Bild Nr: 5



Bild Nr: 6




Bild Nr: 7



Bild Nr: 8




Bild Nr: 9



Bild Nr: 10




Bild Nr: 11



Bild Nr: 12




Bild Nr: 13




Bild Nr: 14



Bild Nr: 15




Bild Nr: 16



Bild Nr: 17



Bild Nr: 18




Bild Nr: 19



Bild Nr: 20