CarOnSale

Toyota Auris Travel

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2012	149.681km	132 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Travel [DE - LimS5 1.6 Valvematic EU5, Travel, 2012 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN NMTKE56E90R094014	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 149.681km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.745km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	400 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fenster vorne rechts, hinten rechts und hinten links ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gurtstraffer vorn
- Instrumentenanzeige Optitron
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Stop&Go-System (TSGS)
- Wegfahrsperre
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- iPod Interface-Kit
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT
- Parkhilfe (Ultraschall)
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Navigationssystem mit Touchscreen
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Freisprechanlage Bluetooth

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE
NMTKE56E90R094014
1020 kg
1010 kg
MODEL ZRE151L-DHFNPW 4 000


CarOnSale

CarOnSale


AUTO
A/C
DUAL
MODE
OFF
PASSENGER AIRBAG

MEDIA
NAV
Option


MEDIA











TOYOTA
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


EG-ÜBEREINSTIMMU


Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(10) Ergänzende Hinweise:
- Das Fahrzeug weist Korrosionen (noch ohne Durchrostungen) auf. Demnächst ist mit Reparaturen zu
- Das Fahrzeug weist vorne links einen leichten Unfallschaden auf.
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Tim Laubenstein
Messwerte:




TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)