CarOnSale

Ford Tourneo Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	97.799km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tourneo Connect	KATEGORIE Van
FIN WF0TXXWPGTJU75057	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.799km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.690km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

RDKS Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

RDKS Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Audio-Paket 153
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 60 Ah
- Batterie verstärkt
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Economy-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Radstand 2662 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Schiebetüren beidseitig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Paket 26
- Starter-Paket
- Staufach auf Armaturentafel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umluftschaltung elektr. betätigt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Frontscheibe heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem: Radio
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Monochrom-Display (4,2 Zoll)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sonderlackierung Metallic
- Parkpilotsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WF0TXXWPGTJU75057


CarOnSale


CarOnSale






12V


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
AUTOHAUS FISCHER






GTÜ
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
Ohne festgestellte Mängel
Zugelassen


WF0TXXWPGTJU75057
FORD
FJ2
B3GA1CGX
B5ADASABPADAD
TOURNEO CONNECT
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M,
BENZIN
0001 36AG 00999
*WW. AHK LT. BGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION
;3180*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.03.2019***
215/55 R16 97V
215/55 R16 97V
GRAU
e1*2001/116*0207*26
29.06.2018



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)