CarOnSale

BMW xDrive 40 d M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	114.813km	340 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 40 d M Sport [DE - SUV5 xDrive 40d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATH410X09M44796	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.813km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.307km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 213g/km (WLTP) 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (WLTP) 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Harnstofftank (SCR): 22 Ltr.
- Heckklappe zweiteilig
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2975 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser

- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Remote 3D View
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rückfahrkamera
- Service-System: Concierge Services
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Innovations-Paket
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Parkassistent-Paket Plus
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Travel und Comfort System
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Adaptives Kurvenlicht
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Sitzheizung vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Instrumententafel lederbezogen
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sound-System Bowers & Wilkins
- Verglasung Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Scheinwerfer Laserlicht
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Service-System: Remote 3D View
- Lenkrad heizbar
- BMW Display-Key
- Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung BMW Individual Leder Merino (Schwarz)
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sport-Auspuffanlage M
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Surround-Kamerasystem (Surround View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WBATH410X09M44796


CarOnSale

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

3000 km




RES
CANCEL
LIM
SET
MODE


Bowers & Wilkins


OFF
AUTO


SET















12V




Service Historie
OK Service: Am 17.06.2026, bei 105307 km
OK Service: Am 14.11.2025, bei 76090 km
OK Service: Am 04.06.2025, bei 61870 km
OK Service: Am 12.11.2024, bei 48821 km
OK Service: Am 10.10.2023, bei 23720 km
OK Motoröl Service durchgeführt
OK Fahrzeug-Check Service durchgeführt
OK Mikrofilter Service durchgeführt
OK Luftfiltereinsatz Service durchgeführt
OK Kraftstofffilter Service durchgeführt







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)




- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)