CarOnSale

Opel Meriva

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2013	195.136km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva	KATEGORIE Van
FIN W0LSD9EG1D4154754	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.136km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.686 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 190.922km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✗ 1 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	365 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	1555 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckklappe öffnet nicht

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelkonsole FlexRail
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

Sonderausstattung

- Design-Paket Active
- Komfort-Paket Active
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Doppeltonfanfare
- Ablagetisch an Rückenlehne
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Funktions-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Reserverad als Notrad
- Nebelscheinwerfer
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Lautsprecher hinten
- Farbdisplay (CID)
- Lenkrad heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Infotainment-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sicht-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Audio-Navigationssystem Navi 600
- AUX-IN-Anschluss
- Winter-Paket
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Parkpilotsystem hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzneigungsverstellung vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























W0LSD9EG1D4154754



CarOnSale



CarOnSale




Servicebestätigung






EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


24.05.2013
W0LSD9EG1D4154754
OPEL
MERIVA
205/55 R16 91H
Schwarz
e4*2007/46*0165*06
13.11.2012
GP532639


TÜVNORD
Okt. 2026
Hochsauerlandkreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)