CarOnSale

Volkswagen GOLF PLUS

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2011	156.478km	122 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF PLUS	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ1KZBW562334	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.478km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.191km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Zentralverriegelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antennen-Diversity
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn


Sonderausstattung

- Feuerlöscher
- Raucher-Paket
- Fzg. ohne Dachreling
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















HARMONY

VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0304
WVWZZZ1KZBW562334
1990 kg
3290 kg
1 - 1060 kg
2 - 0960 kg
Typ 1KP

CarOnSale







5212G5
VW
GOLF PLUS TSITREND 90 D7F
CAXA
MPH
2T/2T BW
LC9X
1G6 1S1 C23 PH2
RGZ W25 X4K QG1




Automobiles

Automobiles


Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 14. SEP. 2022
km-Stand 129493
Kundenwunsch
Automobiles



Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 17/10/2023
km-Stand 134.999
Kundenwunsch
Automobiles



Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 29.2.24
km-Stand 137330
Kundenwunsch
Automobiles



Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 23.6.25
km-Stand 144843
Kundenwunsch
Automobiles



Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
28. MAI 2025
km-Stand 154191
Kundenwunsch
Automobiles




VOLKSWAGEN
8G - Übereinstimmungsbescheinigung




TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH


20.04.2011
WVWZZZ1KZBW562334
VOLKSWAGEN, VW
GOLF PLUS
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
Benzin


HU TÜV NORD
Main-Taunus-Kreis
Der Landrat
ZBI 166936709


WG270134

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Motorhaube (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)