CarOnSale

Audi A6 Avant 2.0 TDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



09/2014	368.497km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant 2.0 TDI	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G5EN195142	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 368.497km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 352.506km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	235 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	195 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Motor ölnass, Getriebe - Getriebe ölnass, Achsmanschette rechts, gerissen, Unterbodenverkleidung gerissen,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Heckleuchten LED
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Licht-Paket
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt, Dämmglas vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Rückfahrkamera
- adaptive light

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
WAUZZZ4G5EN195142


CarOnSale

CarOnSale
















AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


SEP,25
UO 425433
TÜV SÜD
Nächste HU
fällig im
SEP,27


25.09.14 D588 AYU000179
M1 AC
WAUZZZ4G5EN195142 8
Audi
4G
ACNHAF1
FD7CK001R4G60S57MMEM2
-
A6 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*195/2013W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1968
F.1/F.2:2435 u. 7.2/8.2:1385
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-
35kg*ww.AHK lt.EGTG*
01 140 /3800 226
926-5049 1874
426-1492 1800
- 85 -
119 2355 2355
1185 1305 -
1185 1305 -
68 2375 70
1800 750 5 -
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
-
WEISS 0/-
e1*2007/46*0436*15
31.03.14 K EJ598001
.Anhängebetrieb*0.1:2000
*Zugkombination:42



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Scheibenwischer Heckklappe steht in der Mitte

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Brandloch)