CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Peugeot Expert L2H1 Esplanade

EZ 10/2009 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 128.907km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48*
Fahrzeug aufgenommen am: 04.03.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Expert L2H1 Esplanade [DE - Bs4 1.6 HDi EU4, L2H1 Esplan. 5 Sitze, 2007 - 2011]		
Kategorie Van	**FIN** VF3XB9HUC9Z035591	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 128.907km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 90 PS (66 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.560 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 103.433km	**Letzter Service am** 10/2020
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 10/2009	**Farbe** Weiß	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 198g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280	Beifahrertür	290
Kotflügel vorne links	300	Kotflügel vorne rechts	250
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	270
Seitenteil hinten links	300	Seitenteil hinten rechts	240
Motorhaube	300	Heckklappe	310
Dach	250		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitz hinten rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW 16V HDi
- Radstand 3122 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebefenster Lade-/Fahrgastraum vorn (2.Sitzreihe)
- Schiebetür rechts mit Schiebefenster
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung rundum
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, rechts
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell
- Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS BANQUISE/DECKENDE LACKIERUNG

Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Frontscheibe wärmeabweisend

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CAR ON SALE




13779
128907











AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2001/116*0349
VF3XB9HUC9Z035591
2714 KG
4333 KG
1- 1400 KG
2- 1550 KG
1.4B


CAR ON SALE



CAR ON SALE


CAR ON SALE





14.10.09	3003	AEV000224	2	01	66 /4000		145
M1	AC		5135-5143		1895		
VF3X89HUC9Z035591		3	1880-1980		1839-1851		
PEUGEOT			-	80	-		
X*****			198	2714		2714	
XB9HU*			1400	1550	-		
XB9HUC			1400	1550	-		
-			72	2375		74	
EXPERT			2000	750	6	-	
PEUGEOT (F)			215/60R16(99T)				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60R16(99I)				
Kombilimousine			-				
70/220*2003/76B/EG			WEISS		0/-		
98/69/EG III;B			e2*2001/116*0349*07				
Diesel			14.08.08	K	DT729888		
0002	0469	1560					
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4333KG*							











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung lose



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)