CarOnSale

Land Rover Discovery HSE SD4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



07/2017	172.754km	LEISTUNG 241 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery HSE SD4 [DE - SUV5 2.0 SD4 EU6, HSE Start/Stopp, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALRA2BN6HA024696	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.754km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 241 PS (177 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 156.657km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	270 µm ⚠	Beifahrertür	305 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	275 µm ⚠	Türe hinten rechts	255 µm ⚠
Seitenteil hinten links	265 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Handschuhfach
- Ablagefach 3.Sitzreihe
- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel
- Dachhimmel Nimbus
- Einstiegsbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe innen elektr. betätigt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Atlas / Brunel Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten hinten
- Lufteinlassblende Bright Atlas
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 177 kW TD Sd4 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: WAITOMO GREY
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2923 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schriftzug in Brunel
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish
- Sitz-Paket 3
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Taschenhaken Fußraum vorn elektr. betätigt
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Uni-Lackierung
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitz geteilt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- InControl Touch Pro Infotainment-System (Farbdisplay)
- Navigationssystem: InControl Touch
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless-Entry
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittel-Differentialsperre
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Start/Stop-Anlage
- Traktionskontrolle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen)
- Servolenkung elektrisch
- Terrain-Response-System 4

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- Reserverad vollwertig
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Klimaautomatik 4-Zonen
- InControl Apps
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz
- Schiebedach (Glas) vorn elektr. und hinten fest, mit elektr. Sonnenschutz
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- InControl Connect Pro-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Natural Charcoal Oak
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Luftfederung elektronisch geregelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SALRA2BN6HAU24030

CarOnSale



KAMERAS
14:05

GEOKOORDINATEN
14:05

22.0
22.0


CAUTION !
HIGH VOLTAGE



MERIDIAN


MODE



CANCEL













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)