CarOnSale

Citroen JUMPY SPACETOURER

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	131.844km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG JUMPY SPACETOURER	KATEGORIE Van
FIN VF7VEEHZ7MZ025620	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.844km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.652km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Reifen porös	⚠ 4 mm Kratzer, Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sitzkombination: (6) 8-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Stop-Start-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Audiosystem: Radio
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss
- TOUCH PAD 7"
- Antischlupfregelung (ASR)
- Klimaanlage im Fond
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Drive-Assist-Paket
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten dunkel getönt und Heckscheibe stärker getönt
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Modutop (Dachstausystem)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- TOUCH PAD 7"
- Einparkhilfe hinten
- Fußmatten
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- USB-Anschluss
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF7VEEHZ7MZ025620

CarOnSale











Sicht hinten gezoomt >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen


Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen


10°C
rbb 88.8
11:40
MENU
3D
Suchen...


WARTUNGSNACHWEIS
Arnholter






Landkreis Oberhavel
Der Landrat
Zulassungsbehörde


07.04.21 3001 AWN006559
M1 AP
VF7VEEHZ7MZ025620 9
CITROEN
V
E
EHZ7-NZN20L
JUMPY SPACETOURER
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AP 1997
Steuerverg. nach §3a
5078-7**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Reifen porös)



- Rad (Kratzer, Reifen porös)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)