CarOnSale

Opel Astra Selection "110 Jahre"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2009	138.511km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Selection "110 Jahre" [DE - LimS5 1.4 EU4, Selection 110 Jahre, (Facelift) 2008 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN W0L0AHL4892093389	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.511km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 127.977km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (Komfort)
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















9:39
FM1 big FM

W0L0AHL4892093389

CarOnSale

CarOnSale








3 - 2 Bestätigung Service-Intervalle
Motorölwechsel
Batterie (Funkfernbedienung)
Reinluftfilter (Polenfilter) oder Aktivkohlefilter
Luftfilterinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Rollenfüllsystem/Reparatursatz
Korrosionsschutz-Check
Bremsbeläge vorne / hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
autohaus
Josi


Bestätigung Service-Intervalle 3 - 3
Motorölwechsel
Batterie (Funkfernbedienung)
Reinluftfilter (Polenfilter) oder Aktivkohlefilter
Luftfilterinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Rollenfüllsystem/Reparatursatz
Korrosionsschutz-Check
Bremsbeläge vorne / hinten
Zündkerzen
Kühlmittel


3 - 4 Bestätigung Service-Intervalle
Motorölwechsel
Batterie (Funkfernbedienung)
Reinluftfilter (Polenfilter) oder Aktivkohlefilter
Luftfilterinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Rollenfüllsystem/Reparatursatz
Korrosionsschutz-Check
Bremsbeläge vorne / hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
autohaus
Josi


Bestätigung Service-Intervalle 3 - 5
Motorölwechsel
Batterie (Funkfernbedienung)
Reinluftfilter (Polenfilter) oder Aktivkohlefilter
Luftfilterinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Rollenfüllsystem/Reparatursatz
Korrosionsschutz-Check
Bremsbeläge vorne / hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
autohaus
Josi






28.04.2009
WOL0AHL4892093389
OPEL
A-H
RA11
1A12A/VAR05
Astra
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl1mousine
70/220*2003/76E
EURO 4
Benzin
F.1/F.2:BEI ANHÄNGERBETRIEB 1790*F.2/8.2:BEI ANHÄNGEBET
91ER 930*0.1:1200 BIS 10R STRIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK
LT.BSTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.04.2009*


OPEL
Car Pass

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)