CarOnSale

BMW 218 d M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



05/2019	196.726km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d M Sport [DE - Van5 218d EU6d-T, M Sport (EURO 6d-TEMP), (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN WBA6W910X05N60393	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.726km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 196.130km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✗ -	✗ -

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Instrumententafel mit Kontrastnaht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- M Sport
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Schaltpunktanzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht LED
- Variable Sportlenkung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: ESTORILBLAU 2 METALLIC



Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- CD-Laufwerk
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Spiegel-Paket
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Head-up-Display
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale

CarOnSale








Nicht allein auf Kamerabild verlassen!



Servicebedarf
531 kHz 15:59
Service Historie
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
OK Fahrzeuguntersuchung
OK Bremsflüssigkeit


Service Historie
531 kHz 15:59
OK Datum: 05.06.2019 Service: 30753 BMW
Kilometer: 2 km
OK Datum: 17.02.2021 Service: 00120 BMW
Kilometer: 26.217 km
OK Datum: 14.06.2022 Service: 00120 BMW
Kilometer: 52.037 km
OK Datum: 07.11.2022 Service: 00120 BMW
Kilometer: 61.719 km


Service Historie
531 kHz 15:59
OK Datum: 07.11.2022 Service: 00120 BMW
Kilometer: 61.719 km
OK Datum: 14.03.2023 Service: 00120 BMW
Kilometer: 71.460 km
OK Datum: 07.08.2023 Service: 00000 BMW
Kilometer: 82.734 km
OK Datum: 02.07.2024 Service: 00000 BMW


Service Historie
531 kHz 15:59
OK Datum: 07.04.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 137.906 km
OK Datum: 17.12.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 166.494 km
OK Datum: 10.07.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 187.998 km
OK Datum: 03.09.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 195.130 km


DIE NEUEN
GEBRAUCH
BETRIEBSANLEITUNG




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)