CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



12/2018	282.767km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 220 d EU6, 4Matic Exclusive, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539051F550204	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 282.767km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 259.756km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (WLTP) 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP) 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Dämpfer Motorhaube verschlissen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Chrom-Paket
- Exclusive Interieur
- Innenhimmel Stoff
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Remote Online
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Innenraumlicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Innenausstattung: Holz Linde
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTBLAU

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2001/116*0480
WDC2539051F550204
2520 kg
5120 kg
1- 1215 kg
2- 1305 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale


STOP















Navigationsbereit










Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
082440197
0156291
FC383051




WDC2539051F550204
Mercedes-Benz
204 X
R70RP1
CZAA050A
GLC 220 d 4MATIC
Daimler (D)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilmousine
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AD 2143
235/60 R18 103V
235/60 R18 103V
BLAU
11.06.18 K PC383051


Bitte bewahren Sie diese
Zulassungsbescheinigung zusam
mit Teil II auf! Sie benötigen diese
Wiederzulassung!
Stadt Gera
Kfz-Zulassungsbehörde


FC383051

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Windabweiser beschädigt



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)