CarOnSale

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI BMT 90 kW Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



10/2013	120.156km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scirocco 1.4 TSI BMT 90 kW Edition [DE - Cp3 1.4 TSI BMT EU5, Edition, 2010 - 2011]	KATEGORIE Coupé
FIN WVWZZZ13ZCV012532	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.156km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.635km	LETZTER SERVICE AM 10/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Dämmglas
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Multimediabuchse AUX-IN
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE

Sonderausstattung

- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket Edition
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winter-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13:38
0
120156
535.6





VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ13ZCV012532
1690 kg
kg
1- 0970 kg
2- 0770 kg
Typ 13
CAXA 1878
02
3050135

CarOnSale


CarOnSale














AUTO
OFF


RADIO
MEDIA
PHONE
Fahrweg kontrollieren!



Scirocco 1.4
90 KW TSIM6F
CAX
NBX
LH5X L---L---
15


31.07.2015
22742
Odendahl & Heise GmbH
Volkswagen Partner


Odendahl & Heise GmbH
Volkswagen Partner


11.04.2017
47054
11003457
Odendahl & Heise GmbH
Volkswagen Partner


29.10.2018
58971
20185302
KAYA



28.10.2019
69003
20195193
KAYA



01.10.2020
78587
Flüssigpartikelfilter (Partikelfilter)
Gasfilter
Haldex-Kupplung Öl
Luftfilterinsatz
Reifenluftflasche
Staub- und Pollenfilterinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen


25.10.2021
83635
20215179S
KAYA




Stempel und Unterschrift
F4 28.15 / Z1 30.7
1. Exemplar
Vorgabe Achsanteil (%)
Achsanteil (%)
Entspr. Pedalkraft (N)
Brems. Anf.
Blockiert


22.10.13
0603
VOLKSWAGEN, VW
ADCAXA
SCIROCCO
VOLKSWAGEN-VW
Coupé
BLAU
Benzin
1390




22.08.2018
KREIS UNNA
DER LANDRAT
59425 UNNA
VOLKSWAGEN, VW
ADCAXA
SCIROCCO
VOLKSWAGEN-VW
Coupé
BLAU
Benzin
1390
22.08.2018

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)