CarOnSale

Volkswagen Tiguan Team BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	167.583km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Team BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Team, 2009 - 2011]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZAW080836	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.583km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.218km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Radstand 2604 mm
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Einparkhilfe hinten
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Mittelarmlehne
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Winter-Paket
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Sonderausstattung

- Fußmatten Textil
- Team-Plus-Paket
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Perleffekt-Lackierung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Raucher-Paket
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZAW080836


CarOnSale











VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




21.05.2010
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
Benzin


Bitte zusammen mit der ZB II (Fahrzeugbrief)
zur späteren Wiederzulassung aufbewahren.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)