CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION extralang

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2015	164.088km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION extralang [DE - Bs4 V 220 CDI / d EU6, d extralang Avantgarde Edition, 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WDF44781513066663	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.088km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.680km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktivKontrolllampe für Lichtanlage aktiv - Bremslicht links scheinbar ohne Funktion laut Bordcomputer

ZUSATZINFORMATIONEN

Gurtspanner Beifahrerseite -> Aufrollfunktion nur mit Nachhilfe möglichFahrzeug hat eine Laderampe für Rollstuhlfahrer verbaut -> Rechnung vorhanden und beiliegend

BEHOBENER SCHADEN

Teil getauscht/ Instandgesetzt Siehe rechnung : Schaden 1=1220 Schaden 2=2428 Schaden 3=444

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- BlueEfficiency-Paket
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-Paket
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3430 mm
- Reserverad mit Wagenheber
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Surround-System Burmester
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Gurtstraffer
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- PTC Heater
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System

- Start/Stop-Anlage Motor
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Heckantrieb
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Partikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fzg. ohne Sitze im Lade-/FG-Raum
- Kraftstofftank: vergrößert
- Schiebetür links elektrisch
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Getränkehalter hinten
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür rechts elektrisch
- Auflastung auf 3,05 t

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















571.2
164088
20.5°C
11:49





DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
WDF44781513066663
3050 kg
5050 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg

CarOnSale



12:11
TMC



STOP






Navi
Radio
Medien
Telefon
Fahrzeug


180°-Ansicht





















V-Klasse
Betriebsanleitung
Mercedes-Benz



25.08.15 1313 EDA005712
MI AR 5370 1928
WDF44781513066663 5 1878 2130
Mercedes-Benz 100
639/2 154 3050 3050
KLAXL305N 1550 1550
3FKV77288E 1550 1550
79 2850 73
V-Klasse 2000 750 8
Daimler (D) 245/45R19XL 102Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/45R19XL 102Y
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W GRAU 7/-
EURO6;WIPI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0457*13
Diesel 23.04.15 A WP01564
0002 36W0 2143
zu 1B: max.5461*zu 20: max.1942*F.1/F.2:+100 b.Anh.be
r.*AHK it. EGTG*zu T: ww. 120, 130, 160 km/h*8.1:max.
S-Pl.*m.Handbetätigung f.Gas u.Betriebsbr.,Mod.:Veige
I.Verb.m.FB f.FRAZ,Scheinw.,Hupe u.Scheibenwischeran
nur.Verb.m.Drehknauf a.Lenkrad,Herst.:Veigel;nur I
Verb.m.Pedalabd.Nutzung nur durch m.Führerschein dazu
Verpflicht.Personen*m.d.Ve ** SIEHE ALLONGE **



HUK-COBURG







KADOMO



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Beschlagen



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)