CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2016	141.854km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 d 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539051F045796	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.854km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 131.129km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	245 µm ⚠
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	55 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: drei Halter

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Radstand 2873 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Infotainment-System: Remote Online
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Keyless Go Startanlage
- Chrom-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lendenwirbelstützen vorn
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Dachreling (Aluminium)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumlicht-Paket
- Off-Road-Styling-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















R
N
D
73.0
14 854
8.0°C
09:18





DAIMLER AG
WDC2539051F045796
2500 kg
5100 kg
1- 1230 kg
2- 1270 kg












07.01.2016		1313	EWR000106	2	2	125/4200		210
M1		AC		4671		1898		
WDC2539051F045796		X		1666		1845		
Mercedes-Benz				-	100		-	
204 X				129	2500		2500	
R70RP1				1230	1270		-	
CZAA0501				1230	1270		-	
-				76	2850		74	
GLC 220 d 4MATIC				2500	750		5	-
Daimler (D)				235/55 R19 101V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				235/55 R19 101V				
Kombilimousine				-				
715/2007*136/2014W				Schwarz		9		
EURO6;W;PI/CI; M; N1 I				e1*2001/116*0480*18				
Diesel				24.09.2015	K	EN204202		
0002		36W0	2143	ausgestellt am 03.09.2025				
P.4: 3000-4200*F.1/F.2:2600 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1390 b								
.Anh.Betr.*ww.AHK lt.EGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*F								
z ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdy								
n.Stabi.Syst f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO								
.z.9.Ausn.VO z.StVO ausgestattet*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Öffnet nicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)