
CarOnSale

Ford Mondeo Hybrid ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2021	117.089km	140 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo Hybrid ST-Line [DE - Kb5 2.0 Hybrid EU6d, ST-Line, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0FXXWPCHMA54644	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.089km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.986km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 142g/km (WLTP) 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP) 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, rechts
- Body-Styling-Paket
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hybrid 138 kW (Motor 2,0 Ltr. - 103 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Lackierung Blazer-Blau uni
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Aktive Geräuschkompensation
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachreling
- Elektromotor 88 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik stufenlos - ECVT
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Türgriffe außen lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckspoiler
- Intelligent Protection System (IPS)
- KeyFree-System
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)

- Farbdisplay für Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Parkpilotsystem hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Parkpilotsystem hinten
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


P R N D L





FORD-CNG-TECHNIK
3240
3010
1-1170
2-1120

CarOnSale






Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten.
SONY


20.5°
15:49
10°
20.5°
Suchen
Island
Färöer-Inseln
Schweden
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Auto
Menü
Audio
Klima
Telefon
Navigation
Apps
Einstellungen
SONY












Serviceheft


ATN Autoterminal Neuss
AUTOWELLER




MONDEO HYBRID
FORD (D)
KOMBILIMOUSINE
HYBR.BENZINE
SCHWARZ
04.03.2021



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)