CarOnSale

Volkswagen Passat Highline 4Motion BMT/Start-Stop

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	320.689km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Highline 4Motion BMT/Start-Stop [DE - Kb5 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZKE203791	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 320.689km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 256.808km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Schweden
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	195 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	185 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	225 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	205 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	195 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Thermofenster: Siehe COC Dokument!

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Highline
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fondbedienung Klimaanlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Winter-Paket


★ Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- App-Connect
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZKE203791
2270 kg
4515 kg
1 - 1120 kg
2 - 1200 kg
Typ 3C

CarOnSale

CarOnSale

Fahrweg kontrollieren!














Nach industrieweitem Standard verfügen Dieselfahrzeuge über eine Funktion, bei der außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs die Abgasrückführungsrate schrittweise reduziert bzw. angepasst wird („Thermofenster"). Zudem wird die Abgasrückführungsrate bei Dieselfahrzeugen auch im Zusammenhang mit der Höhe über dem Meeresspiegel schrittweise reduziert bzw. angepasst („Höhenkorrektur"). Daneben kommt bei einer Reihe von Dieselfahrzeugen eine Funktion zum Einsatz, die bewirkt, dass die Abgasrückführung nach langanhaltendem Dauerbetrieb des Motors im Leerlauf ganz heruntergefahren wird („Taxischaltung"). Das Fahrzeug, für dessen Kauf Sie sich interessieren, verfügt über eine oder mehrere der oben beschriebenen oder denen ähnlichen Funktionen.

Seit einiger Zeit gibt es eine Diskussion über die rechtliche Zulässigkeit von Thermofenstern in Dieselfahrzeugen. Nach der Verwaltungspraxis der europäischen Typgenehmigungsbehörden, einschließlich des Kraftfahrt-Bundesamtes, sind Thermofenster rechtlich zulässig, wenn sie dazu dienen, vor plötzlich auftretenden, unvorhersehbaren Schäden am Motor des Fahrzeugs zu schützen und den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten. Dies gilt gleichermaßen für die Zulässigkeit der Höhenkorrektur sowie der Taxischaltung. Diese Verwaltungspraxis entspricht den Vorgaben des Gesetzgebers und den gerichtlichen Entscheidungen auf europäischer Ebene. Die VOLKSWAGEN AG ist davon überzeugt, dass die in dem Sie interessierenden Fahrzeug enthaltenen Funktionen dazu dienen, plötzlich auftretende, unvorhersehbare Schäden am Motor des Fahrzeugs zu vermeiden und den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten. Diese Feststellung stützt sich auf ingenieurtechnische Erkenntnisse.

In mehreren Urteilen vom 14. Juli 2022 und 8. November 2022 hat der Europäische Gerichtshof die bisherige europäische Rechtsprechung zum Motorschutz ergänzt. Nach diesen neuen Urteilen können Thermofenster unter bestimmten Voraussetzungen auch dann eine unzulässige Abschalteinrichtung darstellen, wenn sie dem Motorschutz dienen. Dies gilt selbst dann, wenn die zuständige Typgenehmigungsbehörde das jeweilige Thermofenster nach den bis dahin geltenden Vorgaben geprüft und genehmigt hatte.

Das Verwaltungsgericht Schleswig hat in einem von einem Umweltverband gegen das Kraftfahrt-Bundesamt geführten Verfahren mit Urteil vom 20. Februar 2023 in erster Instanz entschieden, dass




2. Sie ihr Angebot zum Erwerb des oben genannten Fahrzeugs in Kenntnis dieser Informationen abgeben bzw. ein entsprechendes Angebot des Verkäufers in Kenntnis dieser Informationen annehmen und

3. Sie mit der Durchführung einer etwaigen technischen Maßnahme an Ihrem Fahrzeug einverstanden sind, sollte diese von der VOLKSWAGEN AG bereitgestellt werden.

4. Haben Sie bereits vor Erhalt dieser Kundeninformation einen Kaufvertrag über das Fahrzeug abgeschlossen, weisen wir Sie darauf hin, dass Ihre hieraus folgenden Rechte von der Unterzeichnung dieser Erklärung unberührt bleiben.

Datum, Unterschrift Kunde


16.08.2019 0603 BRC001393 2 2 140/3500 222
M1 AC 4767-4887 1832-1832
WVWZZZ3CZKE203791 - 1462-1516 1685-1685
VOLKSWAGEN, VW - 90 -
3C 169 2270 2270
ACDFHAX1 1120 1200 -
AD7AD7GC005SH7CNVR21CA 1120 1200 -
- 68 2375 67
PASSAT 2200 750 5 -
VOLKSWAGEN-VW 215/55 R17 94W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/55 R17 94W
Kombilimousine -
715/2007*2017/1347AD Weiß 0
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0307*57
Diesel 07.02.2019 K GG788021
0002 36AD 1968 -
F.1/F.2:+45 U. 7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.
GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4515KG*BEI WERKSEITIG MONTI
ERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*KW.AHK
LT.EGTG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Teil fehlt



- Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Teil fehlt



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)