CarOnSale

Ford Mondeo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



05/2013	534.981km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo	KATEGORIE Kombi
FIN WF0GXXGBBGDP25642	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 534.981km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kerben, Kratzer	⚠ 8 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer, Kerben	⚠ 8 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fensterheber hinten ohne Funktion; Türen hinten Haken beim öffnen;

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: vorne; Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	Geräusche: Vibrieren, Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie verstärkt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Check-Control-System
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumleuchte vorn
- Fzg. ohne Einstiegschienen
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Modellvariante CO2-optimiert
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sport-Fahrwerk
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Fußmatten Teppich
- Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder)
- Gepäckraum-Abtrennung (Gitter)
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0GXXGBBGDP25642
Ford

CarOnSale



Ford




Die Zulassungsbescheinigung
Landkreis
Marburg-Biedenkopf
- Straßenverkehrsbehörde -





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



- Schweller rechts (Rost, Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)




- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)