CarOnSale

Opel Vivaro

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	264.852km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0LF7B0B2EV613294	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 264.852km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**550 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Sitzbezüge verbaut;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio CD 15 BT (Radio/CD, USB-Anschluss, Bluetooth)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 66 kW 16V CDTI
- Radstand 3498 mm
- Radstand lang
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Spiegelglas Außenspiegel geteilt
- Vorrüstung 2. Batterie
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Radvollabdeckungen
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Vollverglasung mit Schiebefenster (2.Reihe Fahrerseite)
- Bordcomputer
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Lenkrad (Leder)
- Raucher-Paket
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar, vorn links
- Holzfussboden im Laderaum
- Profi-Paket
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung schiebbar
- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















www

de




CarOnSale














30.12.2013	0035	AQ010770 6	2	1	66/3500		150		
N1	BB		5182-5392		1904				
W0LF7B0B2EV613294		6	1915-1978		1953–				
OPEL				80	-				
F7			207	3030		3030			
B0B2			1620	1650	-				
E1ATG3			1620	1650	-				
			76	2625		73			
VIVARO			2000	750	3	-			
OPEL			205/65 R16C(107/105)T						
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t			205/65 R16C(107/105)T						
Van			-						
715/2007*630/2012M									
EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2			e1*2007/46*0575*10						
Diesel			12.06.2013		K	HE633466			
0002	35M0	1995							

STUFE PMK 4 AB TAG ERSTZUL *S.1;MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*DA TUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.12.2013*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Motorhaube (Verformung)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)