CarOnSale

Mercedes-Benz C 43 AMG 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2024	31.091km	408 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 43 AMG 4Matic [DE - Lim4 AMG C 43 EU6d, 4Matic (EURO 6d)(ab 04/23), 2023 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN W1KAF8HB1PF071390	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 31.091km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 408 PS (300 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.589km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	205 µm ⚠
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Hochvoltbatterie tiefentladen.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Andere: Zündung Stufe 2 nur mit Starthilfegerät;elektrisches System, Batterie, elektrischer Fehler; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug hatte Vorschäden laut CarVertical Bericht. (Siehe Highlightfotos)

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket USB
- Bremssättel lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Digital Light
- Digitales Instrumenten-Display
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fernschließung Heckdeckel
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Hinterachslenkung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Memory-Paket
- Mild-Hybrid 310 kW (Motor 2,0 Ltr. - 300 kW)
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Motorhaube mit Powerdome
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Uni-Lackierung schwarz
- Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Vorrüstung car sharing
- Änderung Ausstattungs-Niveau
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (AMG Performance, Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Media-Display
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Zentral-Display (OLED)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Mittenairbag vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Parameterlenkung
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)

Sonderausstattung

- AMG Driver's Package
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Digitales Instrumenten-Display
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Memory-Paket
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Sound-System mit Soundpersonalisierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- AMG Optik-Paket
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Komfort-Paket High-End
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Park-Paket Advanced
- Sicherheitsgurte rot
- Surround-System Burmester
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Zentral-Display (OLED)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- AMG Track Package
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket High-End
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Night-Paket (AMG)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Smartphone integriert
- Panorama-Schiebedach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























Regel auf einen Verkehrsunfall oder einen ähnlichen Vorfall zurückzuführen sind.
Betroffene Teile
Schäden gemeldet, Teile nicht genannt
Schätzung der bisherigen Reparaturkosten
30.001 € – 40.000 €
Bewertung der Reparaturkosten
Moderat 49 % des damaligen Fahrzeugwerts
Mögliche Ursache
Totalverlust
Hinweis: Überwiegend werden Schäden im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen gemeldet. Das gilt aber nicht immer. Einige Angaben können aus anderen Gründen im Bericht auftauchen, z. B. bei Schadensbewertungen, Auktionen, Fahrzeuginspektionen, Reparaturen und anderen ähnlichen Ereignissen, Aktionen oder Umständen. Solche Einträge können darauf hinweisen, dass das Fahrzeug in einer Vertragswerkstatt inspiziert und bewertet oder Reparaturen, Garantieleistungen, Diagnosen, Fahrzeuginspektionen oder andere ähnliche Dienstleistungen durchgeführt wurden. Solche Fahrzeuginspektionen oder -bewertungen können aufgrund von Schäden, die bei einem Verkehrsunfall entstanden sind, aber auch aus anderen Gründen durchgeführt werden, etwa aufgrund von gesetzlichen Vorschriften und/oder Verfahren, vom Hersteller veröffentlichten Informationen, Reparaturen im Rahmen der Garantie oder außerhalb der Garantie, Korrekturen von schlecht ausgeführten Reparaturen oder Schäden, die nicht mit Verkehrsunfällen zusammenhängen (wie Diebstahl, mechanische Schäden usw.). Es ist wichtig zu beachten, dass solche Einträge nicht unbedingt auf die Folgen eines Verkehrsunfalls hinweisen, sondern auch mit der Nutzung, Wartung oder dem Betrieb des Fahrzeugs gemäß den vom Hersteller oder Dritten
















Schäden
Kilometerstand
Prüfung des rechtlichen Status
Diebstahl
Fotos
10.2025




11.04.2024
WIKAF8HB1FF071390
MERCEDES-BENZ
R2CW
H08TTB
CZAM056A
AMG C 43 4MATIC+
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.Pers.bef.b. 8 Spr.
Limousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PVC;;M;;N1;I
Hybr.Benzin/E
0008
36AP
1991
22.04.2022
SCHWARZ -
e1*2018/858*0018*04
14.04.2025


Landratsamt Böblingen
Kfz-Zulassungsbehörde
71034 Böblingen
ZBI
320



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)