CarOnSale

Mercedes-Benz GLB 200

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



09/2021	64.221km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLB 200 [DE - SUV5 GLB 200 EU6d, AMG Line, 2019 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2476871W154971	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.221km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 133 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2829 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Sitz-Komfort-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel Stoff
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Konnektivität-Paket
- Multifunktions-Telefonie
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Infotainment-Paket High-End
- Laderaum-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sonderlackierung Uni
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Digitales Instrumenten-Display
- Media-Display
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenhimmel schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Park-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sound-System
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















4,0°C
10:00
0
5443.4
64221





MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N2476871W154971
2085 kg
3980 kg
1- 1105 kg
2- 1030 kg
Mercedes-Benz
Made in Mexico


CarOnSale











07.09.21 2222 AHZ001051
M1 AC
WIN2476871W154971 5
Mercedes-Benz
F28
OXH7T2
FZAA150A
GLB 200
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1
Benzin
0001 36AP 1332
7,7/8,2:+105 b.Anh.Betr.*0.1:2000 bis 8% Steig.*Fz ist
bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Sta
bi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.g.
Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*
2 01 120 /5500
4650 1845
1700 1555
100
171 2085 2085
1105 1030
1105 1030
74 3750 69
1800 750 5
235/50 R19 099H M+S
235/50 R19 099H M+S
0/-
e1*2007/46*1909*10
18.03.21 K GF697715


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)