CarOnSale

Mercedes-Benz S 350 d 4Matic

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	99.942km	286 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S 350 d 4Matic [AT - Lim4 S 350 d EU6d, 4Matic, 2020 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2230311A045006	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.942km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE Unbekannt
LETZTER SERVICE 94.649km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

57a Plakette nicht auf der WSS

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel Stoff
- Memory-Paket
- Motor 2,9 Ltr. - 210 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Lenkrad mit Multifunktion
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Zentral-Display (OLED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- PRE-SAFE-System Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servoschliessung für Türen
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Frontschürze
- Regen-/Lichtsensor
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Easy-Entry Funktion
- Fanfare elektronisch
- Innenausstattung: Holz Pappel
- Kommunikationsmodul (LTE Advanced) Mercedes me connect
- Mittelkonsole Glasoptik, schwarz
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket
- Seitenschweller mit Chromeinlage
- Smartphone integriert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Heckschürze
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- USB-Anschlüsse
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Digital Light
- Sitzklimatisierung im Fond
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig
- Lenkrad heizbar
- Wärme-Komfort-Paket
- Mittelarmlehne vorn heizbar
- Mittelarmlehne hinten heizbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











































Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0055708716
8544847


Abgemeldet
2 - Okt. 2025

Abgemeldet
2 - Okt. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)